

# راهنمای اپراتوری برنامه

## مانیتورینگ و کنترل پروسس

### اسپری درایر کارخانجات تولید پودر

#### شرکت هنکل-پاکوش

محصولی از:

شرکت کنترلهای صنعتی کاد

زمستان 1389

[www.KadControls.com](http://www.KadControls.com)

## فهرست مطالب

5	1 خلاصه ای از الگوریتم کنترل پروسه اسپری درایر
7	2 مقدمه
7	3 سخت افزار کنترل
8	4 شرح عملیات اپراتوری
8	4.1 چگونگی استفاده از صفحه اصلی
9	4.2 روند کلی کار اپراتور
9	4.2.1 مرحله اول : انتخاب نوع عملکرد
10	4.2.2 مرحله دوم : تعریف شیفت کاری
10	4.2.3 مرحله سوم : تعیین فرمول کاری اسپری درایر
10	4.2.3.1 لزوم چک کردن فرمول جاری در شیفت اپراتوری
12	4.2.4 راه اندازی دستی اسپری درایر و تنظیمات اولیه برای شروع تولید
12	4.2.5 فعال کردن لوپهای کنترل
13	4.2.5.1 فعال کردن لوپ کنترل فشار اسلوری
13	4.2.5.2 فعال کردن لوپ کنترل خلا
13	4.2.5.3 فعال کردن لوپ کنترل سرعت فن دمنده
13	4.2.5.4 فعال کردن لوپ کنترل دمای ورودی و کوره هوای گرم
13	4.2.5.5 فعال کردن لوپ کنترل دانسیته
14	4.2.5.6 فعال کردن لوپ کنترل نهائی رطوبت
14	4.2.6 توجه به آلارمهای مختلف که در صفحه اصلی کادفریم ظاهر میشود
14	4.2.7 خارج کردن لوپ های کنترلی از حالت اتومات
14	4.2.8 خاتمه شیفت کاری و تحویل سیستم به شیفت بعدی
14	4.2.9 مرحله ششم : تهیه گزارش تولید
16	5 پروژه حفاظت و ایمنی از برج ( اسپری درایر ) شرکت هنکل - پاکوش

16	5.1 حق دسترسی
17	5.1.1 حق دسترسی در صفحه فرمول
18	5.1.2 حق دسترسی در پارامترهای برج
19	5.1.3 حق دسترسی در تعیین زمان نمونه برداری برای ثبت مقدار پارامترها
19	5.1.4 حق دسترسی در ایجاد محدودیت در رنج تغییرات پارامترها
20	5.2 ایجاد محدودیت در رنج تغییرات پارامترها
21	5.3 ثبت اطلاعات کنترل و حفاظت برج
23	6 توضیحات صفحه اصلی
23	6.1 نوار عنوان
23	6.2 تجهیزات گرافیکی صفحه اصلی برنامه کادفریم
23	6.2.1 مسیر گردش پودر از پائین برج تا روی نوار اندازه گیری
24	6.2.2 مسیر گردش پودر از پائین مخزن جداکننده (Separating Vessel) تا سیلوهای ذخیره
24	6.2.3 مسیر گردش هوای گرم از ژنراتور هوایی گرم تا پائین برج :
25	6.2.4 مسیر گردش هوای گرم قسمت خروجی برج و ساکشن فن
26	6.2.5 مسیر گردش اسلوری و پمپ های فشارقوی
27	6.3 نوار منو
27	6.3.1.1 View منوی
27	6.3.1.2 Command منوی
27	6.3.1.3 Tables منوی
27	6.3.1.4 Recipe جدول
30	6.3.1.5 Shift جدول
31	6.3.1.4 DataSource منوی
31	6.3.1.5 Windows
32	7 توضیحات فنی
32	7.1 نحوه دسترسی به اطلاعات کنترل ها (پیپا، نوار دانسیته و فن ها)
32	7.1.1 Take منوی
32	7.1.2 Action منوی
32	7.1.3 Properties منوی
33	7.1.3.1 جدول پارامترهای برج اسپری درایر
33	7.1.3.2 صفحه کنترل 1 اسپری دارایر

33	»صفحه کنترل 2 اسپری داریر
34	»صفحه تنظیم گرافیک برج
34	7.1.3.2 پنجره تنظیمات پمپ های فشار قوی
34	7.1.3.3 پنجره تنظیمات کوره های هوای گرم
35	7.1.3.4 پنجره تنظیمات پمپ هموژن
35	7.1.3.5 پنجره تنظیمات مخزن (Vessel)
36	7.1.3.6 پنجره تنظیمات شیر برگشت
36	7.1.3.7 پنجره تنظیمات نوار دانسیته
37	8 آلامهای کنترل برج
37	8.1 آلام فشار ورودی پمپهای فشار قوی
37	8.2 آلام Deviation
37	8.3 آلام رفتن به مد دستی
37	8.4 آلام گرفتگی نازلها
37	8.5 نحوه اعلام آلام سیستم در اثر گرفتگی نازلها
38	8.6 آلام پیشنياز خلا برای کنترل فن دمنده
38	8.7 آلام کاهش فشار اسلوری و رفتن به مد برگشت
38	8.8 آلام کاهش میزان تنفس پاشش اسلوری
38	8.9 آلام اینترلاکهای ورودی برج
38	8.10 آلامهای اینمی برج
40	8.10.1 آلام سطح اول
41	8.10.2 آلام سطح دوم
42	8.10.3 آلام سطح سوم

## 1 خلاصه ای از الگوریتم کنترل پروسه اسپری درایر

در مکانیزم کارکرد اسپری درایر کارخانجات تولید پودر باسشوئی براین اساس استوار است که برج پاشش بعنوان تونل هوای گرم و بصورت عمودی مورد استفاده قرار میگیرد. هوای گرم از یائین به آن تزریق شده و از بالا خمیر آماده پودر (اسلوری) با فشار زیاد بداخل برج اسپری میگردد و در طول مسیر سقوط خود در اثر برخورد با هوای گرم رطوبت خود را تا حدود 10 درصد از دست داده و خشک می شود. با این روش دانه های پودر به صورت کره های توخالی درآمده و دارای دانسیته حدود 300 گرم در لیتر می شوند و بدون اینکه با یکدیگر یا باهر جسم سختی برخورد کنند به پائین برج رانده شده و خورد نمی شوند.

پارامتر رطوبت پودر تولیدی و پارامتر دانسیته مهمترین پارامترهایی هستند که باید کنترل شوند.

درباره اهمیت کنترل رطوبت فرض کنیم که کارکرد صحیح این پروژه بتواند سطح متوسط رطوبت پودر را در طول سال یک درصد افزایش دهد درنتیجه برای 100 هزارتن پودر تولیدی در سال یک هزارتن صرفه جوئی شده است همینطور کنترل مناسب دانسیته نه تنها ضایعات بسته بندی را کاهش میدهد بلکه به افزایش بازار فروش کمک مینماید.

پارامترهای فرعی محصول مثل دانه بندی و رنگ محصول نیز با تثبیت عوامل کنترلی مثل درجه حرارت هوای گرم ورودی به برج و میزان خلا تا حدی بهینه میگردند. سایر پارامترهای پودر وابستگی مستقیم با کیفیت اسلوری تهیه شده دارند.

برای درک بهتر، پروسه تولید واحد اسپری درایر را به سه قسمت اصلی زیر تقسیم کرده و درمورد هریک شرح بیشتری داده خواهد شد:

مسیر گردش اسلوری، مسیر گردش هوای گرم و مسیر گردش پودر.

آنچه مسلم است هدف اصلی از اجرای پروژه کنترل اسپری درایر، کنترل رطوبت و دانسیته پودر تولیدی است که به نوبه خود بستگی به عوامل پنجگانه میزان سوخت کوره، میزان خلا برج، درجه حرارت هوای ورودی و فشار پاشش اسلوری دارد.

تجربه نشان داده است که میزان رطوبت پودر تولیدی نه فقط به مقدار حرارت (مقدار کالری) تزریق شده به برج بلکه به میزان خلا و سرعت سقوط دانه های پودر نیز بستگی دارد.

مقدار حرارت یا کالری تزریق شده به برج تابع دو عامل است یکی مقدار فن دمنده و یکی درجه حرارت هوای ورودی به برج، دراین پروژه درجه حرارت هوای ورودی به برج ثابت نگه داشته می شود و مقدار هوای دمنده متناسب با مقدار اسلوری که پاشش می شود تنظیم میگردد.

هم چنین میزان دانسیته پودر تولیدی نه فقط به فرمول و درصد آب اسلوری بلکه به میزان فشار پاشش اسلوری وابسته است و میتواند توسط آن کنترل شود.

با براین ترتیب تغییرات تحت کنترل به ترتیب اهمیت اینگونه است:

- 1 - بازکردن یا بستن یا گرفتن یا نازل ها باعث می شود فشار پاشیش اسلوری تغییر کند.
- 2 - کنترل اتوماتیک فشار پاشیش اسلوری باعث تغییر در سرعت پمپ های فشار قوی برای ثبیت فشار می شود.
- 3 - کنترل اتوماتیک فن دمنده باعث تغییر سرعت فن دمنده متناسب با میزان سرعت پمپ های فشار قوی می شود.
- 4 - کنترل اتوماتیک درجه حرارت ورودی باعث تغییر میزان سوخت کوره متناسب با میزان سرعت فن دمنده می شود.
- 5 - کنترل اتوماتیک خلا همواره میزان خلا را ثابت نگه میدارد.

بطورخلاصه، تغییرات سرعت پمپ های فشار قوی ← تغییرات فن دمنده ← تغییرات دمای هوای ورودی ← تغییرات میزان سوخت کوره و در هر حال کنترل خلا و فشار اسلوری در حالت اتوماتیک ادامه دارد.

کنترل موفق برج براین اساس استوار است که اپراتور عملکرد برج را در حالت نرمال تنظیم کرده و به ترتیب لوب های فشار اسلوری، خلا، فن دمنده، دانسیته و رطوبت را در حال کنترل اتوماتیک قرار میدهد و در صورت بروز هر حالت غیر عادی کنترل های برج همگی به حالت دستی برگشت داده شده و با اعلام آلام، در اختیار اپراتور قرار میگیرند.

در این پروژه همه وقایع ثبت میگردند و بانک اطلاعاتی ارزشمندی از کارکرد برج در اختیار مدیریت می باشد.

## 2 مقدمه

برای درک بهتر تجهیزات و عملکرد اسپری درایر تجهیزات بکار رفته در این واحد را به سه دسته کلی تقسیم می‌کنیم: تجهیزات بکار رفته در مسیر حرکت اسلوری، تجهیزات بکار رفته در مسیر حرکت هوای گرم و تجهیزات بکار رفته در مسیر حرکت پودر.

با نگاهی به صفحه اپراتوری میتوان دید که برای اسپری کردن اسلوری، آنرا پس از گذراندن از 4 دستگاه فیلتر های روتاری و 3 دستگاه پمپ های هموزن (فیدر پمپ ها) و عبور از پمپ های فشار قوی سه گانه به فشار مورد نظر برای پاشش رسانده و سپس از بالای برج اسپری میکنند ([مسیر گردش اسلوری](#)).

پودر تولید شده و خارج شده از یائین برج توسط نوار انتقال به اسانسور هوایی یا ایرلیفت (Air Lift) منتقل و از آنجا پس از جدا شدن از هوا توسط مخزن جدا کننده (Separating Vessel) و عبور از غربال ها و جدا شدن کلوخه های پودر، برای اندازه گیری رطوبت و دانسیته و تناز تولید، تحويل نوار اندازه گیری میگردد. پس از خروج از نوار اندازه گیری، اپراتور تصمیم میگیرد که با تغییر جهت شیر تقسیم، پودر تولیدی را به کدام سیلو هدایت کند. ([مسیر گردش پودر](#)) در ([مسیر هوای گرم](#)) ژنراتور هوای گرم، فن دمنده (Dilution Fan) و فن مکنده یا ساکشن فن (Suction Fan) شرکت دارند و وظیفه آنها تامین هوای گرم مورد نیاز دراین مسیر گردش است به نحوی که میزان خلا و میزان درجه حرارت هوای گرم ثابت بماند و حجم هوای تزریق شده به برج نیز متناسب با مقدار اسلوری تزریق شده به برج باشد هوای خروجی از برج نیز پس از گذشتن از سیکلون های مرتبط با ساکشن فن (که وظیفه تامین خلا را بعده دارد) به اتمسفر تزریق می شود.

## 3 سخت افزار کنترل

کنترل واحد اسپری درایر توسط نرم افزار اپراتوری "کادفریم" در ارتباط با PLC از نوع سری S7-300 و سخت افزارهای مربوطه از قبیل فشارسنج ها، سنسورهای حرارتی، سنسورهای رطوبت، خلا و رله ها و ترانسمیترها انجام میشود. این واحد در حال حاضر شامل: یک برج خشک کن اسپری درایر، 4 عدد پمپ هموزن، 6 عدد پمپ فشار قوی، کوره هوای گرم و یک عدد نوار دانسیته و ... میباشد.

پی ال سی سری 300 زیمنس وظیفه کنترل توزین را بعده دارد که در آن از یک الگوریتم PID مخصوص برای کنترل پارامترهای قابل اندازه گیری برج بر اساس مقدار ست پوینتهای تعریف شده توسط اپراتور استفاده میشود. از وظایف برنامه مانیتورینگ موارد زیر را میتوان شمرد:

- نمایش اطلاعات به اپراتور دریافت جواب نیازهای پروسس از اپراتور

- ثبت اطلاعات تولید و شیفت دربانک اطلاعاتی از نوع اکسس برای گزارشها مدیریتی.


- ثبت اطلاعات فرمولاسیون و الارم ها و نحوه کنترل هر یک از لوپها و میانگین مقادیر پارامترهای کنترلی در بخشهاي خلا، فشار پاشش اسلوری، دمای داخل برج، دانسیته و رطوبت پودر خروجی و .... دربانک اطلاعاتی از نوع اکسس برای واحد تولید.

## 4 شرح عملیات اپراتوری

برای استفاده کنندگان از این راهنمای فرض براین است که آنان نه فقط به پروسس تولید آشنائی دارند بلکه با سیستم عامل ویندوز نیزآشنائی داشته و می‌دانند که یک برنامه تحت ویندوز راچگونه اجرا (Run) کرده و چگونه از آن خارج شوند و با وسائل ورودی خروجی مثل ماوس و کیبورد آشنائی دارند و کاربا فایل و دایرکتوری و پرینت و امثال آنرا می‌شناسند. آنان همچنین مفاهیمی مثل دیالوگ باکس (پنجره) و منوها و میله ابزارها را می‌شناسند و پرسنل فنی که با برنامه کارمی کنند باید علاوه بر اطلاعات فوق با ضرایب کالibrاسیون و اطلاعات خاص فنی مورد نیاز نیز آشنائی داشته باشند. این نرم افزارقابل گسترش به تعداد بیشتری بخش‌های رابط اپراتوری نیز می‌باشد.

### 4.1 چگونگی استفاده از صفحه اصلی

تصویری که در زیر مشاهده می‌شود مربوط به برنامه اپراتوری پروژه اسلوری شرکت پاکسان می‌باشد



این پنجره از بخش‌های مختلفی تشکیل شده است. در سطر بالای صفحه نوار عنوان و نوار منو و نوار ابزار مشاهده می‌شود. در صفحه اصلی برنامه برج خشک کن مشاهده می‌شود. در مسیر اسلوری 4 عدد دستگاه فیلتر های روتاری در سمت راست صفحه محل عبور محلول اسلوری به این واحد است. 3 دستگاه بمب های هموزن (فیدر پمپ ها) و سپس

پمپ های فشار قوی سه گانه فشار اسلوری را به مقدار مورد نیاز برای پاشش که توسط اپراتور تعیین میشود میرساند و بعد اسلوری وارد برج اسپری درایر میشود. خروجی برج بخش پودر است که شامل تجهیزات آسانسور هوایی و مخزن حداکننده و درانتها نوار دانسیته است. در مسیر هوای گرم، ژنراتور هوای گرم، فن دمنده (Dilution Fan) و فن مکنده یا ساکشن فن (Suction Fan) شرکت دارد و وظیفه آنها تامین هوای گرم مورد نیاز دراین مسیر گردش است.

## 4.2 روند کلی کار اپراتور

روند کلی کار اپراتور در این برنامه عبارت است از:

1. مرحله اول : اتصال به پی ال سی
2. مرحله دوم : تعریف شیفت کاری
3. مرحله سوم : تعریف فرمول فعال برای کنترل پروسه
4. مرحله چهارم : اتمات قرار دادن لویهای کنترلی
5. مرحله پنجم : توجه به آلامهایی که در کادفریم به اپراتور اعلام میشود
6. مرحله ششم : از کنترل خارج کردن لویهای کنترل
7. مرحله هفتم : خاتمه شیفت کاری
8. مرحله هشتم : تهیه گزارشات کنترل پروسه اسپری درایر

رابط ورود اطلاعات اپراتور با برنامه همیشه یا یکی از منوها می باشد و یا یک دیالوگ باکس (پنجره) است مثل دیالوگ باکس (پنجره) شیفت، دیالوگ باکس (پنجره) فرمولاسیون، دیالوگ باکس (پنجره) کالیبراسیون و دیالوگ باکس رمز عبور (Passwords) برای تعیین حق دسترسی به اطلاعات.

✓ تذکر: نرم افزار "کنترل مرکزی کادفریم" دارای یک منو برای هریروزه است بنام Data Source یا منبع اطلاعات نرم افزاری که تحويل گردیده است. بصورت پیش فرض (Default) دارای منبع اطلاعات درونی است که خود برنامه تولید می کند و برنامه در مود Demo یا آموزشی باز می شود.  
برنامه توسط همین منو میتواند به منبع اطلاعات واقعی توسط PLC وصل گردد (مشروط براینکه مجوز آن ازطرف شرکت کاد برای پروره معین و کامپیوتر معین صادرشده باشد).  
درادامه این راهنمای اپراتوری با جزئیات هر منو آشنا خواهید شد.

### 4.2.1 مرحله اول: انتخاب نوع عملکرد

برای شروع تولید، اپراتور ابتدا باید منبع اطلاعات پروسس- دمو یا واقعی- را تعیین کند ، پیش فرض سیستم در ابتدای کار ، مد دمو می باشد. دراین مد، برنامه بصورت آموزشی کارخواهد کرد ، لیکن برای شروع کار در مد واقعی باید از منوی Data Source مد برنامه را از حالت Demo به Real تغییر داد تا بتوان با سخت افزار واقعی مخصوص کامپیوتر ارتباط برقرار کرد. درقيقة مواردی که شرح داده خواهد شد فرقی بین مودهای آموزشی و واقعی وجود ندارد.

#### 4.2.2 مرحله دوم : تعریف شیفت کاری

از منوی [Shift Table](#) جدول روی دکمه Local Active شیفت فعال را یافته و با کلیک روی Push To stop shift آن را خاتمه دهید سپس با کلیک روی New شیفت جدید را انتخاب و با دکمه download دانلود کنید و پنجره را بیندید.

Operator Name	Operator-A
Active Recipe ID & Name	نمونه تنظیمات برج ۱: ۱۷
Start Date And Time	1388/07/20 - 12:00:22
End Date And Time	1388/07/20 - 12:53:36
Useful Time	0
Total Time	0
Total Produced	0
Total Slurry	0
Record ID	1


Buttons at the bottom: <<Previous, Locate Active, Next>>, New, Download, Push to stop shift, Close.

#### 4.2.3 مرحله سوم : تعیین فرمول کاری اسپری درایر


در منوی [Recipe Table](#) روی جدول کلیک کنید.

#### 4.2.3.1 لزوم چک کردن فرمول جاری در شیفت اپراتوری


هر اپراتور میبایست با شروع شیفت کاری خود در برنامه کنترل و مانیتورینگ اسپری درایر پس از تعریف شیفت کاری خود به فرمول فعلی توجه نماید. در این برنامه با توجه به لزوم توجه اپراتور به پارامترهای تعیین کننده SPT و AIT در هر فرمول تولیدی شرایط ایجاد شده است که پس از هر بار اتصال برنامه اسپری درایر به پی ال سی و پس از هر بار تعریف شیفت کاری پیغامی حاوی لزوم دانلود فرمول فعلی توسط اپراتور ظاهر میشود چنانچه دانلود صورت نگیرد پیغام نمایش مقدار AIT و SPT شروع به چشمک زدن میکند و اپراتور را آگاه مینماید.



✓ لازم به ذکر است که اطلاعات افراد Log in شده در برنامه اسپری درایر و نوع عملیات انجام داده شده توسط ایشان در آرشیو اطلاعاتی برنامه کادفریم ثبت شده و قابل پیگیری است.




در جدول مقابل با کلیک روی active فرمول فعال را بباید اگر لازم است تغییر دهید و یا اینکه این فرمول را غیر فعال و فرمول جدیدی را فعال کنید. برای ذخیره پارامترها در هر فرمول از دکمه Save و برای دانلود فرمول فعال ( برای فعال کردن فرمول کافیست در پنجره فرمول دلخواه دکمه Push to Active To Recipe ) از دکمه Download استفاده نمایید. تنظیمات کالیبراسیون [پارامترهای برج](#) با در پنجره مشخصات آن قابل تنظیم است.



به جهت تعیین ماقزیم و مینیمم های پارامترهای کنترلی از آیکن Tools در گوشه پائین سمت چپ جدول استفاده کنید.

#### 4.2.4 راه اندازی دستی اسپری درایر و تنظیمات اولیه برای شروع تولید

تنظیم اولیه کارکرد اسپری درایر مطابق سلیقه و تجربه کاری هر اپراتور میتواند متفاوت باشد، همینطور نوع اسلوئی که اماده شده و نوع محصولی که انتظاران میروند هر کدام میتوانند یک نسخه کاری جدا گانه داشته باشند بهره حالت دراین مرحله اپراتور دوران پرتلاشی را از سرمیگذراند تا کارکرد اسپری درایر به حالت تعادل انتقال یابد. یک اپراتور خوب به نحوی کارکرد اسپری درایر را تنظیم میکند که اعداد بدست آمده برای میزان فشار اسلوئی و خلا و فن دمنده و حرارت ورودی و دانسیته و رطوبت مطابق فرمولی گردد که خود طراحی و فعال نموده است درغیراینصورت باید فرمول یا نسخه مورد نظرش را مطابق با اعدادی که به تجربه بدست اورده تغییر دهد.



#### 4.2.5 فعال کردن لوپهای کنترل

در صفحه اصلی برنامه کادفريم در پنجره ای به صورت زیر میتوان لیست تمام لوپهای کنترل را دید. اگر شرایط اولیه برای اتونمات بودن لوپ فراهم باشد نام لوپ به صورت قرمز ولی خاموش نمایش داده میشود. با کلیک روی هر یک آن لوپ به رنگ سبز روش نمایش داده میشود و با پیغامی به اپراتور اعلام میکند که طبق درخواست لوپ مورد نظر به حالت اتونمات سوئیچ شده است.

#### 4.2.5.1 فعال کردن لوب کنترل فشار اسلوری

ابتدا باید سرعت **پمپ های فشارگوی** که درین لحظه درسرویس هستند نسبت به هم توسط اپراتور تنظیم گردد (توضیح اینکه در فشارهای مختلف سرعت پمپ ها را یکسان نمیکنند بلکه بسته با دوری یا نزدیکی آن پمپ به منبع اسلوری ازانجاییکه فشار ورودی ان متغیر نسبت به پمپ دیگر فرق میکند در سرعت متفاوتی باید قرارگیرد تا مقدار قدرت برق مساوی با دیگر پمپی که درسرویس است مصرف نماید و با اصطلاح تحت بار یکسان قرارگیرد) پس از این تنظیم، اپراتور میتواند یک یا هر دو پمپی رکه درسرویس است در اختیار پی ال سی قراردهد. سپس مطمئن می شویم که فشار ورودی پمپ های مذکور از 2 بار بیشتر است، درین صورت اگر به منوی لویها نام لوب را قرمز رنگ مشاهده میکنید با کلیک روی آن میتوانید لوب کنترل اتمات فشار اسلوری را فعال کنید. از این پس خروجی فرمان PID کنترل به هریک از پمپ های تحت اختیار پی ال سی قرارگرفته اند صادرخواهد شد بنابراین انتظار میرود که پمپ ها اگر هردو یا هرسه در اختیار پی ال سی قرارگرفته باشند اختلاف سرعتشان را با یکدیگر حفظ کنند.

اگر فشارجاري کمتر از میزان تعیین شده در جدول فرمولاسیون باشد، به پمپها فرمان افزایش سرعت داده می شود و بالعکس اگر فشارجاري بیش از مقدارست شده باشد، فرمان کاهش سرعت داده می شود. توضیح اینکه معمولاً اپراتورها یکی از پمپهای فشار قوی را در اختیار پی ال سی قرار میدهند و دیگری را خود کنترل میکنند.

#### 4.2.5.2 فعال کردن لوب کنترل خلا

برای اینکه بتوان خلا را به صورت اتمات کنترل نمود، لازم است که فن ساکشن در مد ریموت کنترل قرار گیرد. برای این منظور کلید لوکال - ریموت (درینجا بنام دستی/اتومات نامگذاری شده است) روی تابلوی محلی را در مد ریموت (درینجا اتمات) قرار می دهیم معنی این کار این است که کنترل ساکشن فن در اختیار پی ال سی قرارگرفته است، درین صورت در منوی مربوطه نام این لوب را آماده اتمات مشاهده میکنید. با کلیک روی آن لوب کنترل خلا از عال می گردد. در این پیوژه در اتاق کنترل، از یک نمایشگر برای نشان دادن میزان خلا استفاده شده است. اگر میزان خلا از سمت پوینت تعیین شده در جدول فرمولاسیون بالاتر رود، فرمان کاهش سرعت به ساکشن فن داده می شود و بالعکس اگر میزان خلا کاهش یابد، فرمان افزایش سرعت به ساکشن داده می شود.

#### 4.2.5.3 فعال کردن لوب کنترل سرعت فن دمنده

برای کنترل سرعت فن دمنده لازم است حتماً خلا در کنترل اتوماتیک باشد. اگر خلا اتمات باشد با قرار دادن کلید روی تابلو در مد ریموت یا کنترل در اختیار پی ال سی می توان لوب کنترل فن دمنده را در حالت اتمات قرارداده و کنترل کرد. در این صورت منوی مربوطه همانند خلا و فشار اسلوری که در بالا گفته شد، فعال می شود و می توان با کلیک روی لوب آن در منو به مد اتمات رفت. از این لحظه وارد کنترل اتوماتیک می شویم

با توجه به اینکه میزان اسلوری که به داخل برج درحال پاشش است و اینکه 3 نقطه کار تعریف شده (Min, Max, Normal) برای پاشش و فن دمنده، چقدر می باشد، کنترل سرعت فن دمنده صورت می گیرد. برای میزان پاشش بیشتر، لازم است که میزان هوای بیشتری دمیده شود پس سرعت فن افزایش می یابد و پودر خشکتر می شود و بالعکس برای میزان پاشش کمتر لازم است هوای کمتری دمیده شود، پس سرعت فن کاهش می یابد و پودر کمتر خشک می شود.

#### 4.2.5.4 فعال کردن لوب کنترل دمای ورودی و کوره هوای گرم

در اتاق کنترل طبقه اول، یک کنترلر حرارت برای **کده** در نظر گرفته شده است. در مد دستی کنترل و تنظیم حرارت کوره از این طریق انجام می شود. همچنین کلیدی در آنچا وجود دارد که با تغییر وضعیت آن می توان از طریق PLC دمای ورودی کوره را کنترل نمود این کلید را کلید کنترل لوکال - ریموت یا محلی و پی ال سی نامگذاری میکنیم به محض قرار دادن این کلید در مد کنترل توسط پی ال سی منوی Inlet Temperature فعال شده و با کلیک روی نام لوب آن در منو، دمای ورودی کوره به مد اتمات می رود.

اگر حرارت ورودی برج از سمت پوینت آن کمتر باشد، فرمان بازشدن به دریجه گاز داده می شود. با بازشدن دریجه گاز حرارت کوره افزایش می یابد و همچنین به طور عکس برای کاهش حرارت فرمان بسته شدن دریجه گاز صادر می شود.

#### 4.2.5.5 فعال کردن لوب کنترل دانسیته

شرایط فعال شدن این لوب عبارت است از اینکه لوب کنترل فشار اسلوری در حالت اتمات بوده و فشار اسلوری در محدوده نقطه تنظیم باشد (کمتر از 5% خطا داشته باشد) و اینکه "نوار دانسیته" در مدت اتمات شدن باشد. درین صورت در منوی لیست لویها مشاهده میکنید که دانسیته اماده اتمات شدن میباشد، روی نام لوب کلیک میکنیم تا به مود اتمات رفته و

از این لحظه لوب کنترل دانستیه فعال میگردد. عملکرد این کنترل به این ترتیب است که اگر دانستیه کمتر از میزان مورد انتظار قرائت گردد سمت پوینت یا نقطه تنظیم فشار اسلووی را حد اکثر تا میزانی که اپراتور مجاز دانسته است افزایش میدهد و بر عکس

#### 4.2.5.6 فعال کردن لوب کنترل نهائی رطوبت

شرایط فعال شدن این لوب عبارت است از اینکه لوب خلا در حالت اتومات بوده و میزان خلا در محدوده نقطه تنظیم باشد (کمتر از 5% خطای داشته باشد) و اینکه "حتماً" نوار دانستیه در مداد اتومات باشد. در این صورت در لیست منوی مربوطه نام این لوب آمده اتومات نشان داده میشود یعنی دانستیه اماده اتومات شدن میباشد، روی این لوب کلیک کنید از این لحظه لوب کنترل نهائی رطوبت فعال میگردد. حقیقت این است که کنترل اصلی رطوبت توسعه کنترل فن دمنده صورت میپذیرد به این معنی که چون میزان فن دمنده و درواقع میزان حرارت تزریق شده به برج مناسب با هم تغییر میکنند، در شرایطی که رطوبت اسلووی و ترکیب ان ثابت باشد میزان اصلی رطوبت ثابت خواهد ماند لیکن تنظیم نهائی رطوبت توسعه کنترل فن دمنده صورت میپذیرد به این معنی که زمان سقوط انجام میگردد اگر رطوبت کمتر از میزان مورد انتظار قرائت گردد سمت پوینت یا نقطه تنظیم خلا را حد اکثر تا میزانی که اپراتور مجاز دانسته است کاهش میدهد تا زمان سقوط را کمتر کند و بر عکس

#### 4.2.6 توجه به آلامهای مختلف که در صفحه اصلی کادفریم ظاهر میشود

برای هر کدام از لوپهای کنترلی آلامهایی در نظر گرفته شده است. برخی از این آلامها بین همه آنها مشترک می باشد، مثل الارم Deviation و الارم رفتن به مد دستی. با وجود هر آرمی، چراغ آلام نوری و صوتی فعال شده و در ادامه پیامی برای اپراتور صادر می شود. اپراتور می تواند با OK کردن پیام مربوطه، آن آلام را کنالج یا شناسائی کند. بدین طریق چراغ آلام صوتی قطع شده و الارم نوری باقی می ماند. مادامی که آلام رفع نشده باشد، آلام نوری همچنان برقرار است مگر اینکه کلاً آلام رفع شود.

شرح هر یک از آلامهایی که در پروسه کنترل اسپری درایر کاربرد دارد در بخش توضیحات فنی به تفصیل بیان شده است.

#### 4.2.7 خارج کردن لوپ های کنترلی از حالت اتومات

بهتر است قبل از ترک شیفت کلیه لوپ های اتومات به حالت دستی برگردانده شده و تحويل شیفت بعد گردد.

#### 4.2.8 خاتمه شیفت کاری و تحويل سیستم به شیفت بعدی

برای ثبت اطلاعات شیفت لازم است که اپراتور پس از خاتمه شیفت برای تحويل شیفت در منوی [Table](#) جدول شیفت کاری خود را استتاپ کند.

#### 4.2.9 مرحله ششم : تهیه گزارش تولید

در انتهای اپراتور میتواند با مراجعه به فایل اکسس در محل اجرای برنامه گزارش تولید را که بنا به گزارش واحد تولید پاکسان تهیه شده است اجرا کرده و گزارش تولید با فیلتر تاریخ و شیفت و نام فرمول و توتال گیری در هر سطح فیلترینگ را مشاهده نماید. نمونه ای از فرمت این گزارش در زیر ارائه میشود.


**اطلاعاتی که در بانک Events ذخیره می شود، شامل موارد زیر می باشد:**

1. شماره رکورد
2. زمان و تاریخ ثبت رکورد
3. کد شیفت و نام شیفت
4. شماره فرمول اکتیو، نام فرمول اکتیو
5. مقدار سرعت پمپهای فشار قوی و سرعت فنهای دمنده، ساکشن، دیلوشن
6. فشار ورودی پمپهای فشار قوی
7. درصد کوره هوای گرم
8. حرارت ورودی برج

9. حرارت خروجی برج
  10. رطوبت پودر
  11. دانسیته و تناظر پودر
  12. رطوبت اسلوپی
  13. ست پوینتهاي کنترلي لوپهاي 6 گانه
  14. وضعیت روشن یا خاموش بودن وسائل کنترلی و آلام ها و مد انومات یا دستی.
- به عنوان نمونه یک مورد از گزارشات کنترل پروسه اسپری درایر شرکت هنکل- پاکوش به صورت زیر ارائه میشود.


## 5 پروژه حفاظت و ایمنی از برج (اسپری درایر) شرکت هنکل - پاکوش

مطابق استاندارهای حفاظت و ایمنی برج در شرکت هنکل - پاکوش (Henkel-Pakvash interlock Saftycone) که توسط واحد فنی به شرکت کاد اعلام شد سیستم مانیتورینگ و کنترل اسپری درایر تحت نام SaftyTower ارتقا پیدا کرد. استراتژیهایی اجرا شده در مسیر ارتقای برنامه مانیتورینگ و کنترل کادفریم SdHp-KadFrame در مسیر ایجاد حفاظت و ایمنی مطابق استاندارد در برج اسپری درایر شرکت هنکل - پاکوش در زیر شرح داده میشود.



### 5.1 حق دسترسی

به جهت اجرای حفاظت و ایمنی هر چه بیشتر در برنامه اسپری درایر پاکوش اعمال تعییرات و اجرای عملیات در این برنام بدون داشتن یوزر کاربری و دانستن پسورد مربوطه امکان پذیر نیست.  
گروههای کاربری شامل چند گروه میشوند مانند اپراتوری ، شیفت ، تولید ، فنی و ...  
هر گروه میتواند یوزرهای خود را شامل شود که هر یوزر با پسورد تعریف شده میتواند به سیستم دسترسی داشته باشد. این پسورد قابل تعییر توسط خود یوزر از برنامه کادفریم نیز میباشد.  
همچنین یوزر ادمین در برنامه کادفریم اجازه دسترسی به همه قسمتهای برنامه و امكان تعییر پسورد سایز یوزرها را دارا میباشد.



### 5.1.1 حق دسترسی در صفحه فرمول


- حق دسترسی در این صفحه به سه قسمت تقسیم می‌شود
- 1 - پارامترهای 1 تا 9 مربوط به تنظیمات اپراتوری است که تنها در دسترس اپراتورها قرار می‌گیرد.
  - 2 - پارامترهای 10 تا 15 جز تنظیمات سرشیفت می‌باشد و در دسترس یوزرهای گروه شیفت قرار می‌گیرد.
  - 3 - پارامترهای 16 و 17 جز پارامترهای مدیریت تولید است و در دسترس یوزرهای گروه تولید قرار می‌گیرد.
  - 4 - امکان پاک کردن و افزودن فرمول جدید نیز در اختیار مدیریت تولید است
  - 5 - امکان دانلود فرمول فعلی و تغییر فرمول فعلی نیز جز دسترسی اپراتور قرار می‌گیرد



### 5.1.2 حق دسترسی در پارامترهای برج

با دوبار کلیک روی برج پنجره ای حاوی پارامترهای مختلف برج گشوده میشود. حق دسترسی به پارامترهای مختلف آن به صورت زیر تقسیم میشود

- 1 تمامی پارامترهایی که در پنجره برج یا سایر تجهیزات اسپری درایر با عنوان Analog Calibration وجود دارد در دسترسی مسئولین فنی و ابزار دقیق است.
- 2 بخش Hammer ها در قسمت اجرای تنظیمات در دسترس گروه کاربری شیفت قرار دارد و در قسمت خاموش و روشن کردن هامرها در اختیار اپراتور است
- 3 بخش Tower Safty که مربوط به تنظیمات آلامهای ایمنی برج میباشد در اختیار گروه کاربری تولید قرار میگیرد




### 5.1.3 حق دسترسی در تعیین زمان نمونه برداری برای ثبت مقدار پارامترها

کافیگوریشن منحنی ها که در پیچ Trend تعیین میشود تنها توسط طراح سمت میشود ولی زمان میانگین گیری برای ثبت مقدار تمامی پارامترها به صورت نمونه برداری در بانک اکسیس توسط مسئول ابزار دقیق در مسیر زیر قابل دسترسی است.



### 5.1.4 حق دسترسی در ایجاد محدودیت در رنج تغییرات پارامترها


جهت تنظیم تمامی پارامترها اعم از مقادیر فرمولاسیون و پارامترهای ایمنی برج محدوده مشخصی قابل تعیین است که این تنظیمات در اختیار مستولین ابزار دقیق قرار میگیرد.




## 5.2 ایجاد محدودیت در رنج تغییرات پارامترها

برای ایجاد امینت برای تنظیم تمامی پارامترها اعم از مقادیر فرمولاسیون و پارامترهای ایمنی برج محدوده مشخصی قابل تعیین است که این تنظیمات در اختیار مستولین ابزار دقیق فرار میگیرد.

تعیین رنج محدودیت تغییرات در صفحه فرمولاسیون در دسترس مسئول ابزار دقیق



تعیین رنج تغییرات در پارامترهای کنترل PID در دسترس مسئول ابزار دقیق



### 5.3 ثبت اطلاعات کنترل و حفاظت برج

ثبت مقادیر متغیر کنترل پروسس و مقادیر دمایی لحظه ای سنسورهای حفاظت از برج به صورت گزارش Access در فاصله تاریخ و زمان مورد نظر در دسترس است. همچنین همواره یک نمودار آن لاین از مقدار پارامترهای مختلف در بازه زمانی و تعداد نمونه برداری قابل تعیین، مستقیماً از برنامه کادفریم قابل رویت و پرینت و بررسی میباشد.

پارامترهای متغیر در مانیتورینگ کنترل برج هنکل پاکوش

Parameter Name	نام پارامتر
Slurry Temperature	دمای اسلوری
Slurry Moisture	رطوبت اسلوری
Slurry Pressure	فشار پاشش اسلوری
Slurry Flowrate	تناژ اسلوری پاشش شده
DosePump1 Flowrate	قدرت پمپ فشار قوی 1
DosePump2 Flowrate	قدرت پمپ فشار قوی 2
DosePump3 Flowrate	قدرت پمپ فشار قوی 3
Speed Combustion Fan	سرعت فن کوره
Speed Dilution Fan	سرعت فن دمنده
Speed Suction Fan	سرعت فن ساکشن
Speed AirLift Fan	سرعت فن ایرلیفت
Inlet Temperature	دمای هوای ورودی به برج
Outlet Temperature	دمای هوای خروجی از برج
Outlet Vacuum	خلأ مسیر خروجی برج
Powder Moisture	رطوبت پودر تولید شده
Powder Density	دانسیته پودر تولید شده
Powder Flowrate	تناژ پودر تولید شده
Safty Tower Temperaturs	دمای سنسورها چهارگانه ایمنی برج



گزارش اندازه گیری های اسیری در ایر شرکت هنکل - یاک وس

صفحة ١٩ از ٣٩

کنترل‌های صنعتی کد

## 6 توضیحات صفحه اصلی

### 6.1 نوار عنوان

بالاترین نوار موجود در پنجره است که شامل نام پنجره و تاریخ اجرای برنامه و روز برنامه اجرایی می باشد. متنی به شکل زیر بالای نوار عنوان اصلی قرار دارد که مشخص می کند این روز اجرایی برای تاریخ 880201 می باشد.


**SprayDryer Pakvash-KadFrame 880813-S1,BY Kad Industrial Control Co. Tel/Fax: +98 (21) 66901138-9 www.kadcontrols.com**






### 6.2 تجهیزات گرافیکی صفحه اصلی برنامه کادفریم

#### 6.2.1 مسیر گردش پودر از پائین برج تا روی نوار اندازه گیری




میزان سرعت فن ایرلیف نمایش داده می شود و می باید مناسب با میزان پودر تولیدی و مقدار نخاله موجود در پودر انتخاب شود تا بهترین انتقال پودر نرمال و کمترین انتقال نخاله پودر و کمترین خروجی فاین (Fine) از سیکلون های ایرلیفت را داشته باشد.

درمسیر



گردش پودر نوار انتقال و آسانسور هوایی یا ایرلیفت و مخزن جداگانه (Separating Vessel) و فن ایرلیفت شرکت دارند اما در این پروژه نقش کنترلی بازی نمیکنند در هر حال روشی بودن نوار انتقال و فن ایرلیفت برای

کارکرد برج ضروریست و بعنوان اینتلرلاک عمل نماید.




### 6.2.2 مسیر گردش پودر از پائین مخزن جداکننده (Separating Vessel) تا سیلوهای ذخیره

نوار اندازه گیری مشخصات پودر (تناز، دانسیته و رطوبت) نقطه شروع کنترل رطوبت و دانسیته یعنی وظیفه اصلی پروژه کنترل اسپری درایر است. پودر خارج شده از مخزن جداکننده (Separating Vessel) ابتدا غربال می شود تا دانه های نخاله آن جدا شده و با دانه بندی یکنواخت جهت اندازه گیری مشخصات پودر وارد هاپر روی نوار اندازه گیری گردد. دراین قسمت سرعت نوار مناسب با سطح پودر داخل هاپر تغییر میکند و بنابراین سرعت نوار تابع مقدار پودر خروجی از مخزن جداکننده (Separating Vessel) است. همچنین برای اندازه گیری دانسیته بهتر است که سطح هاپر ثابت نگه داشته شود تا دانه های پودر بطور یکنواخت تحت فشار قرار گیرند.

از نظر مداربرقی، تا نوار اندازه گیری روشن نباشد، غربال نباید روشن شود. اندازه گیری رطوبت توسط یک رطوبت سنج با استفاده از نور مادون قرمز انجام می شود. اندازه گیری رطوبت و دانسیته اگر بدستی انجام نشوند و یا تجهیزات آن کالیبره نباشند، کنترل دقیق رطوبت و دانسیته امکان ندارد و مقادیر ثبت شده در بانک اطلاعاتی کارکرد برج، دارای اعتبار نمی باشند.


### 6.2.3 مسیر گردش هوای گرم از ژنراتور هوای گرم تا پائین برج :




نکته قابل ذکر در مورد ژنراتور هوای گرم حساسیت کنترل آن و تاثیر آن در میزان رطوبت پودر است، در پروژه کنترل اسپری درایر استفاده از اکچوator موتوری توصیه میگردد که برای افزایش و یا کاهش سوخت کوره دارای رفتار یک نواخت و دارای تغییرات با شبیب کم باشد، نه اینکه باعث تغییر سوخت زیاد و در نتیجه تغییر درجه حرارت زیاد هوای ورودی به برج در اثر یک فرمان کوتاه گردد. در شرایط فعلی با انجام اصلاحات روی شیر موتوری کوره هوای گرم، میتوان به کنترل دقیق تر درجه حرارت ورودی دست یافت. وظیفه ژنراتور هوای گرم تولید هوای گرم مناسب با میزان اسلوری در حال پاشش است.

## 6.2.4 مسیر گردش هوای گرم قسمت خروجی برج و ساکشن فن

در قسمت خروجی هوای گرم برج کنترل، میزان خلا و مانیتورینگ میزان درجه حرارت خروجی انجام می شود. مقدار سرعت فن مکنده و درجه حرارت هوای خروجی نمایش داده می شوند.



1. درجه حرارت هوای خروجی از برج در پروژه کنترل اسپری درایر، نیاز به کنترل دقیق ندارد. زیرا این درجه حرارت تابع عوامل گوناگونی است که هر یک خود تحت کنترل قرار ندارند و بلکه فقط باید دقت نمائیم که از محدوده کمتر از 80 درجه سانتیگراد و بیشتر از 110 درجه سانتیگراد خارج نگردد. خارج از این محدوده، اپراتور پیام آلام دریافت خواهد کرد و در بانک اطلاعاتی بعنوان یک واقعه آلام ثبت خواهد شد. در جنین شرایطی (که معمولاً با اسلوی درحال سیرکوله میباشد و یا تنظیم دستی برج بدستی صورت نگرفته است)، اپراتور میباید اقدام به تصحیح میزان سوخت کوره نماید. درجه حرارت کمتر از 80 درجه احتمال ایجاد شبیم در داخل سیکلون‌ها و بیشتر از 110 درجه احتمال سوختن فیلترها را بهمراه دارد.



آلام دریافت خواهد کرد و در بانک اطلاعاتی بعنوان یک واقعه آلام ثبت خواهد شد. در جنین شرایطی (که معمولاً با اسلوی درحال سیرکوله میباشد و یا تنظیم دستی برج بدستی صورت نگرفته است)، اپراتور میباید اقدام به تصحیح میزان سوخت کوره نماید. درجه حرارت کمتر از 80 درجه احتمال ایجاد شبیم در داخل سیکلون‌ها و بیشتر از 110 درجه احتمال سوختن فیلترها را بهمراه دارد.

2. در تنظیم دستی برج باید با چنان ظرفیتی کار کرد که میزان سرعت فن مکنده از محدوده

90 درصد تجاوز نکند تا بتوان کنترل میزان خلا را بصورت اتوماتیک و مناسب انجام داد. لیکن اپراتورها معمولاً برای استفاده از حداقل ظرفیت تولیدی ترجیح میدهند در میزان بالاتر کار کنند.

3. کنترل میزان نهائی و دقیق رطوبت پودر میتواند با کاهش و افزایش جزئی درمیزان خلا صورت گیرد یعنی خلا اگر کمی افزایش یابد زمان سقوط دانه های پودر بیشتر شده و در نتیجه رطوبت آن کاهش میابد و برعکس. این کار بطور اتوماتیک وقتی انجام می شود که کنترل خلا درحال اتوماتیک و در محدوده تنظیم شده قرارگرفته باشد.


## 6.2.5 مسیر گردش اسلوری و پمپ های فشارقوی

مسیر گردش اسلوری تشکیل شده از 4 عدد روتاری فیلتر و 4 عدد فیدر پمپ یا پمپ هموزن و سه عدد پمپ فشار قوی و یک عدد شیر برگشت که اگر بسته باشد، اسلوری پمپ شده به رینگ بالای برج اسپری میگردد. نکته قابل توجه اینکه هدف از کنترل فشار اسلوری، کنترل دانسیته است، برای این کار باید حداقل یکی از پمپ ها در اختیار PLC باشد و فشار خمیر ورودی آن پمپ بالاتر از حداقل 2 اتمسفر باشد تا بتوان فشار اسلوری را در کنترل اتوماتیک قرار داد.

اگر فشار اسلوری تحت کنترل اتوماتیک قرار گیرد و انحراف آن کمتر از 5% فشار تنظیم شده باشد، آنگاه میتوان کنترل دانسیته را در حالت اتوماتیک قرارداد.

## 6.3 نوار منو

این نوار که دقیقاً "زیر نوار عنوان" قرار دارد مجموعه تمام منوهای موجود در برنامه را نمایش می‌دهد که یکی از راههای ارتباط اپراتور با برنامه می‌باشد. منوهای موجود در این نوار در بخش‌های بعدی به طور کامل شرح داده خواهد شد.



### View منوی 6.3.1.1



جهت نمایش یا عدم نمایش نوار منو و نوار ابزار است.

### Command منوی 6.3.1.2

دارای گزینه Recording است که در آن دوره زمانی برای ثبت اطلاعات را مشخص می‌کند با انتخاب 1Min هر یک دقیقه یک ریکورد از پارامترهای کنترلی در بانک اکسیس ثبت می‌شود.

### Tables منوی 6.3.1.3

این منو شامل دو جدول (پنجره) با عنوان جدول recipe و جدول shift می‌باشد:

#### جدول Recipe >

با انتخاب گزینه Recipe جدولی مطابق شکل زیر باز می‌شود که جدول فرمولاسیون نامیده می‌شود. در ردیف اول این جدول از چپ به راست شماره فرمول، نام فرمول و پس از آن تاریخ و زمان اجرا ذکر شده است. دکمه ای برای فعال و یا غیرفعال کردن شماره فرمول وجود دارد.

برای فعال کردن فرمول ابتدا بایست فرمول فعل جاری را غیرفعال کنید. میتوانید با دکمه Locate



فرمول فعل را بپیدا کرده و با دکمه Active آن را غیرفعال کنید. سپس

فرمول مورد نظر خود را Save کرده و با دکمه Push to Activate This Recipe آن را فعال کنید.



تنها فرمول فعل قابل دانلود در برنامه کنترل پی ال سی است لذا قبل از کلیک روی دکمه دانلود باید

فرمول مورد نظر شما فعل بوده باشد.

در ادامه جدول دو دسته ستون 12 ردیفه داریم که هر ردیف آن شامل نام آیتم لوب کنترلی با بیان واحد اندازه گیری در کنار آن و در مقابل مکانی برای وارد کردن سمت پوینت آن، ایجاد شده است.

**Recipe (Formula) Editor**

Number	Name	Modified Date/Time:	
17	نمونه تنظیمات برج ۱	1388/08/12 - 08:59:32	
This Recipe is Active, Push to De Activate			
Control Loop Items		Value	
1- Powder Moisture - %	8	Control Loop Items	Value
2- Powder Dencity - Gr/Lit	330	10- Min-Total Slurry To Tower - Kg/h	15000
3- Slurry Pressure - bar	30	11- Min-Inlet Fan - %	80
4- Vacumm - mmH2o	10	12- Normal-Total Slurry To Tower - Kg/h	18000
5- Inlet Temperature - °C	320	13- Normal-Inlet Fan - %	90
6- Pressure Adj. For Density - bar	3	14- Max-Total Slurry To Tower - Kg/h	21000
7- Vacumm Adj. For Moisture - mmH2o	3	15- Max-Inlet Fan - %	100
8- Inlet Tempr Adj. For Moisture - °C	5		
9- Slurry Prssur Nozzl Blocking - bar	2		

**Tools**

[Delete !!!](#) [New](#) [<< Previous](#) [Locate Active](#) [Next >>](#) [Save](#) [DownLoad](#) [Close](#)

در جدول فرمولاسیون متغیرهایی که باید تعیین شوند به ترتیب عبارتند از:

- 1 رطوبت مطلوب بر حسب درصد
- 2 مقدار دانسیته مطلوب بر حسب گرم در لیتر
- 3 فشار پاشش اسلوری بر حسب بار
- 4 میزان خلا بر حسب میلیمتر آب
- 5 درجه حرارت هوای گرم ورودی
- 6 رزرو شده است
- 7 مقدار مجاز برای تغییرات سنت پوینت فشار اسلوری برای تصحیح دانسیته
- 8 مقدار مجاز برای تغییرات سنت پوینت خلا برای تصحیح رطوبت
- 9 مقدار مجاز برای تغییرات سنت پوینت درجه حرارت ورودی برای تصحیح رطوبت
- 10 مقدار افزایش ناگهانی فشار اسلوری دراثر گرفتنگی یک نازل که باید آشکار شود.
- 11 ردیف 11 رزرو شده است.
- 12 ردیف 12 رزرو شده است.
- 13 حداقل تناز پاشش اسلوری
- 14 حداقل سرعت فن دمنده متناسب با حداقل تناز اسلوری به شرط ثابت ماندن رطوبت
- 15 متوسط تناز پاشش اسلوری
- 16 متوسط سرعت فن دمنده متناسب با متوسط تناز اسلوری به شرط ثابت ماندن رطوبت
- 17 حداکثر تناز پاشش اسلوری
- 18 حد اکثر سرعت فن دمنده متناسب با حد اکثر تناز اسلوری به شرط ثابت ماندن رطوبت

نکته مهم و قابل توجه در جدول فرمولاسیون، تعین نقطه کار حد پائین، نرمال و حد بالا برای فن دمنده است. به عبارت دیگر باید تعیین کنیم که برای پاشش حداقل اسلوری با توجه به درجه حرارت هوای گرم ورودی، میزان خلا و میزان فشار پاشش که تعیین کرده ایم، چه میزان حداقل فن دمنده نیاز داریم تا رطوبت پودر در حد نرمال باقی بماند. همین نکته را در مورد میزان متوسط پاشش و میزان حداکثر پاشش نیز باید با اتکا به تجربه اپراتوری تعیین کنیم تا بطور تقریبی میزان کالری یا حرارتی که به برج تزریق میکنیم متناسب با میزان پاشش اسلوری باشد درنتیجه رطوبتمان بطور تقریب ثابت خواهد ماند.

وقتی لوپ کنترل خلا، لوپ کنترل فن دمنده و لوپ کنترل حرارت هوای گرم ورودی در کنترل اتوماتیک هستند، آنگاه لوپ کنترل رطوبت میتواند درحالت اتومات قرارگیرد و در این صورت اگر نتواند با کنترل فن دمنده به رطوبت مطلوب دست یابد آنگاه سمت پوینت دمای حرارت ورودی را در حد مجاز تغییر می دهد و برای تنظیم نهائی رطوبت، سمت پوینت خلا را در حد مجاز تغییر می دهد تا زمان سقوط پودر را به پائین برج کنترل نماید.

**در پائین ترین ردیف این جدول دکمه های زیر وجود دارد:**

**:برای رفتن به فرمول بعد استفاده می شود.**

**:برای بازگشت به فرمول قبلی استفاده می شود.**


**:برای ایجاد فرمول جدید می باشد.**

**:تغییرات اعمال شده در جدول را ذخیره می کند.**

**:برای پاک کردن فرمول استفاده می شود.**

تنظیم حد بالا و پائین پارامترهای کنترلی لوبهای کنترل را در بنجره زیر میتوان تعریف کرد . این بنجره با کلیک روی آیکن

در صفحه Recipe Rangr Editor و انتخاب Recipe در Tools دسترسی است.



## جدول Shift ➤

در صورت انتخاب این گزینه پنجره ای مانند شکل زیر باز می شود که به نام جدول شیفت اسپری درایر است. در سمت چپ این جدول به ترتیب از بالا به پائین کد شیفت، نام شیفت، شماره / نام فرمول، تاریخ و زمان شروع شیفت، تاریخ و زمان خاتمه شیفت، زمان مفید، زمان کل، میزان کل پودر تولیدشده، میزان کل اسلوری پاشش شده و در پایان شماره رکورد آمده است.

Shift Table	
Operator Name	Operator-D
Active Recipe ID & Name	نمونه تنظیمات برج ۱: ۱۷
Start Date And Time	1388/07/26 - 13:04:27
End Date And Time	1388/07/26 - 13:04:27
Useful Time	0
Total Time	0
Total Produced	0
Total Slurry	0
Record ID	3

<<Previous
Locate Active
Next>>
New
DownLoad
Push to stop shift
Close

قبل از شروع برنامه کنترل اسپری درایر باید حتماً شیفت فعال تعریف شده باشد.  
برای تعریف شیفت جدید با کلیک روی دکمه Push to Stop Shift شیفت قبل را استاپ کنید سپس با انتخاب گزینه New در پنجره مربوطه نام اپراتور مورد نظر را انتخاب کنید. تاریخ شروع شیفت به صورت اتومات با شروع شیفت ثبت میشود و زمان پایان شیفت همچنین زمان مفید و کل و مجموع ورودی و خروجی اسلوری نیز به صورت آنلاین در همین پنجره آپ دیت میشود.

برای خاتمه دادن به شیفت کاری، اپراتور با زدن دکمه Push To Stop Shift شیفت مربوطه را خاتمه می دهد و اطلاعات شیفت به طور کلی در رکورد مربوطه ثبت و ذخیره می شود.

هر یک از دکمه های موجود در جدول یک عملیاتی را در ارتباط با اطلاعات شیفتهای مختلف انجام می دهند که به اختصار توضیح داده می شود:

**: برای مرور اطلاعات شیفتهای قبلي برحسب شماره رکوردازاین دکمه استفاده می شود.**

**: با انتخاب این گزینه شیفت فعال جاری در این پنجره ظاهر میشود.**

**: برای مرور اطلاعات شیفتهای بعدی برحسب شماره رکوردازاین دکمه استفاده می شود.**

**: برای ثبت یک شیفت کاری جدید، استفاده می شود**

**: برای دانلود کردن شیفت فعال ( تعریف شیفت جدید به برنامه ) استفاده میشود.**

**: به منظور پایان یک شیفت کاری استفاده می شود.**

**: برای بستن جدول شیفت می باشد.**

### DataSource 6.3.1.4

این منو نشاندهنده وضعیت کار اپراتور با برنامه می باشد. ما کلا "3 وضعیت برای منبع قرائت اطلاعات خواهیم داشت:

- Demo یا حالت آموزشی
- واقعی یا حالت ارتباط با Real
- None



None


✓ Demo

Real

به هنگام اجرای برنامه برای بار اول برنامه در حالت Demo اجرا نمیشود. یعنی تمام اطلاعات ونمایشها غیر واقعی می باشد. تنها منوی که فعال است، منوی Disconnect Demo می باشد. با انتخاب این منو از حالت Demo خارج می شویم. پس گزینه های دیگر فعال خواهند شد که شامل گزینه های Connect to Demo و Disconnect Real می باشد. برای ارتباط واقعی با تولید، می بایست به منوی Connect to Real مرتبط شد. با انتخاب این منویس از سپری شدن مدت زمانی حدود چند ثانیه PLC با PC ارتباط میگیرد. بعد از برقراری ارتباط با PLC ، ابتدا پیغامی ظاهر می شود که بیان میکند ارتباط با PLC با موفقیت برقرار شده است. سپس شماره فرمول اکنیو PLC قرائت و به اپراتور اعلام می شود.

### Windows 6.3.1.5

این منو جهت انتخاب حالت های مختلف نمایش پنجره کادفريم است.



## 7 توضیحات فنی

### 7.1 نحوه دسترسی به اطلاعات کنترل ها (پمپ، نوار دانسیته و فن ها)



توضیح اینکه دریزوژه کنترل اسپری درایر روشن و خاموش کردن تجهیزات به عهده اپراتور بوده و از تابلوهای قدرت مرکزی فرمان می گیرند، حالت روشن و خاموش بودن آنها توسط برنامه اپراتوری مایکرور می شود چنانچه برروی هریک از کنترلها کلیک راست کنید، منوی گشوده خواهد شد که دارای سه گزینه Take, Action, Properties می باشد.

#### 7.1.1 Take منوی

به ترتیب شامل سه گزینه دیگر به شکل زیر می باشد:


گزینه اول این منو، برحسب اینکه دستگاه مورد نظر روشن یا خاموش باشد Off یا On خواهد بود، به نحوی که اگر روی آن کلیک شود وضعیت روشن و خاموش وسیله مورد نظر تغییرمی کند با انتخاب گزینه On، کنترل مربوطه روشن شده و عنوان این منو به Off تغییر می یابد و با کلیک مجدد روی آن، دستگاه مربوطه خاموش شده و نوشتة آن به On تغییر خواهد یافت.

اگر سرعت کنترل مربوطه قابل تغییر باشد، می توان با زدن منوی On Inc سرعت را افزایش داد. با فشردن مجدد این منو که به Off Inc تغییر یافته، می توان فرمان افزایش سرعت را خاموش کرد. در مورد کاهش سرعت هم وضعیت به همین شکل می باشد. اگر اپراتور فرمان افزایش On Inc را داده باشد و بخواهد در ادامه فرمان کاهش نوشتة شده Turn On Inc را بدهد، در این حالت، با فشردن منوی کاهش، ابتدا فرمان افزایش خاموش می شود و سپس فرمان کاهش روشن خواهد شد. عنوان منوها هم اتوماتیک تغییرمی یابند.

#### 7.1.2 Action منوی

عملکرد دیالوگ باکس Action:


با کلیک راست روی کنترلها، یکسری منو ظاهر می شود. منوی دوم منوی Action می باشد. این پنجره دارای دو دکمه - افزایش و کاهش - می باشد.



- با بازنمودن پنجره برای هر کنترل، وضعیت جاری این 2 دیجیتال روی دکمه ها نمایان می شود. اگر دیجیتال افزایش گرفته باشد روی دکمه افزایش نوشتة شده Turn و اگر دیجیتال افزایش نگرفته باشد روی دکمه Off Inc نوشتة شده Turn On Inc، در مورد دیجیتال کاهش هم به همین ترتیب می باشد.
- اگر Inc روشن باشد و Dec خاموش باشد و ما بخواهیم Dec را روشن نمائیم، با زدن دکمه Inc، حتماً اتوماتیک خاموش می شود. یعنی روشن کردن یک دیجیتال باعث خاموش شدن دیجیتال دیگر می شود. چون هیچ گاه دو دیجیتال همزمان اکتیو نمی باشد

#### 7.1.3 Properties منوی

دیالوگ باکس Properties محل نمایش و تنظیم خصوصیات کنترلی و گرافیکی کنترل می باشد. با دوبار کلیک کردن روی هر وسیله پنجره مشخصات آن نمایش داده میشود. اجزا آن به ترتیب عبارتند از:



#### :Auto Refresh

اگر چک باکس مربوطه فعال باشد، پنجره Properties فقط جنبه نمایشی خواهد داشت. چنانچه چک باکس مربوطه برداشته شود امکان تایپ و وارد کردن اعداد داخل ادیت باکسها که با رنگ زرد مشخص شده، فراهم می شود و چنانچه فوکوس را (مثلاً با موس) بروی آنها ببریم، ادیت باکس مربوطه به رنگ سبز تبدیل خواهد شد. با تغییر یکی از پارامترها، دکمه Apply در زیر ستون مربوطه اکتیو می شود. با زدن دکمه مربوطه، اطلاعات در مکان خود ثبت شده و به PLC منتقل میگردد و مجدداً دکمه Apply غیر

فعال می شود.

#### :Unique ID


شماره اختصاصی یا ID مربوط به کنترل مربوطه نمایش داده می شود. این مساله فقط جنبه نمایشی دارد.

#### :Control Mechanism

فعلا دریروزه فعال نگردیده و مربوط به طرح توسعه می باشد.

#### :Ext.Alarm

اگر منبع تولید آلام کمیت مورد نظر (سطح، سرعت و یا حرارت) خارج از نرم افزار کاد فریم است، باید این چک باکس تیک بخورد (حالت پیش فرض برنامه هم همین است) دراین صورت آلام اتوماتیک توسط برنامه تولید نمی گردد. در غیر این صورت آلام میتواند توسط خود برنامه تولید و کنترل شود، این حالت برای مخازنی مفید است که لول سوئیچ ندارند، بلکه سطح آنها توسط یک لول ترانسمیتر تعیین میگردد و از آنجائیکه حد آلام بالا و پائین را از قبل برای کنترل در همین پنجره مشخص می گردد، سیگنال آلام میتواند داخل برنامه تولید و کنترل گردد. البته هنوز این مورد توسعه نیافته و عمل نمی کند و درآینده توسعه خواهد یافت.




### 7.1.3.1 جدول پارامترهای برج اسپری درایر

کنترل اسپری درایر دارای یک صفحه دیالوگ شامل 3 زیر صفحه می باشد که به ترتیب دارای متغیرهای زیر هستند. هریک از متغیرهای برج در ستون خواص خود دارای مقادیر مینیمم، ماقسیمم، آلام حد پائین، آلام حد بالا و مقدار جاری میباشد.


#### صفحه کنترل 1 اسپری درایر ➤

به ترتیب دمای هوای گرم ورودی، میزان فلوی اسلوری درحال پاشش، فشار اسلوری درحال پاشش، درجه حرارت اسلوری درحال پاشش، درصد رطوبت اسلوری درحال پاشش و بالاخره مقدار کالری مورد نیاز در لحظه



#### صفحه کنترل 2 اسپری درایر ➤



در صفحه دوم خواص کنترل اسپری درایر مواردی مانند فلوریت نازل، درجه حرارت هوای خروجی و میزان خلا و دانسیته و رطوبت پودر از نظر کالیبراسیون مورد بررسی قرار میگیرند



### صفحه تنظیم گرافیک برج


با انتخاب گزینه Graphic در هر بخش کنترلی، دیالوگ باکس مربوطه با سه گزینه Background, foreground و body نمایان می‌گردد، که می‌توان رنگ‌های مورد نظر را برای هر سه بخش انتخاب کرد و سپس بر روی گزینه SaveAllColor رفته تا رنگ‌های مورد نظر ذخیره شود. چنانچه این گزینه انتخاب نشود، رنگ‌های انتخاب شده بر روی تصویر اصلی اجرا نخواهد شد. با زدن دکمه Cancel دکمه SaveAllColor غیرفعال می‌شود. قبل از زدن دکمه SaveAllColor دکمه Cancel ابتدا می‌بایست باشد.

سپس می‌توان گزینه Close جهت اتمام کار را انتخاب کرد



### 7.1.3.3 7.1.3.3 پنجره تنظیمات کوره های هوای گرم

از انجانیکه در حال حاضر کنترل داخلی عملکرد کوره هوای گرم در اختیار پی ال سی نمی‌باشد تنظیمات این جدول ضرورتی ندارند لیکن این قابلیت وجود دارد که نسبت سوخت و هوای فشار داخل کوره و همینطور درجه حرارت هوای خروجی از کوره نیز تحت کنترل پی ال سی قرار گیرد.




### 7.1.3.4 پنجره تنظیمات پمپ هموزن

دراین پروژه از پمپ های هموزن یا فیدر پمپ های دور متغیر استفاده نشده است لیکن در اینده اگر این پمپ ها دور متغیر شوند سرعت آنان میباید چنان تغییر کند که فشار ورودی پمپ های فشارقوی را همواره ثابت نگه دارند و بتوانند درسرعت های مختلف به پمپ های فشارقوی خوارک برسانند درحال حاضر تنظیماتی روی این پنجره نباید صورت گیرد.


### 7.1.3.5 پنجره تنظیمات مخزن (Vessel)

در پروژه اسپری درایر فقط یک مخزن که همان هایپر نوار اندازه گیری است دارای پارامتر های قابل تنظیم می باشد. با دوبار کلیک کردن روی هریک از کنترلها و از جمله، هایپر روی نوار دانسیته، پنجره ای گشوده خواهد شد که شامل دو صفحه به نام بخش کنترل وسیله مورد نظر و دیگری به نام گرافیک وسیله مورد نظر می باشد.  
مثالاً درمورد وسل ها گزینه ControlVessel: دارای سه ستون شامل سطح وسل، سرعت میکسر وسل (اگر دارد) و دمای محتویات وسل می باشد و هرستون دارای اقلام اطلاعاتی است که درسمت چپ گزینه با نام های Current, Ext. Alarm, High Level, Low Level, Maximum, Minimum مشخص شده اند که باید برای کالibrاسیون وسیله مربوطه مورد استفاده قرار گیرند و به ترتیب، میزان حاری ستون مربوطه و مینیمم و ماکسیمم ظرفیت مخزن و کمترین و بیشترین میزان برای اعلام آلام مخزن را معرفی می کنند.



### 7.1.3.6 پنجره تنظیمات شیر برگشت

در این پنجره میتوانیم مقادیر فلوی ماگزیمومی که از شیر برگشت در حالت باز عبور مینماید را تنظیم نمائیم لیکن از انجائیکه دراین پروژه از نوع شیر برگشت دو حالت (باز یا بسته) استفاده شده مقدار باز با بسته بودن ان مد نظر نیست بنابراین نیازی به تنظیم این جدول وجود ندارد.




### 7.1.3.7 پنجره تنظیمات نوار دانسیته

نوار دانسیته برای سنجش تناژ پودر عبوری و همینطور دانسیته پودر عبوری مورد استفاده قرار میگیرد.

در جدول زیر مقدار سرعت حداقل نوار، مقدار بار حد اکثر روی نوار، طبق اندازه گیری بعمل آمده و مطابق کالیبراسیونی که روی نشاندهنده ترانسمیتر تناژ و بار روی نوار در تابلوی محلی انجام گرفته وارد میگردد. دراین پروژه 2 سیگنال آنالوگ از تابلوی محلی نوار دانسیته دریافت میگردد اول سیگنال تناژیا فلو دوم سیگنال دانسیته

هر دو سیگنال از طریق نشاندهنده - ترانسمیترهای محلی کالیبره شده اند و وظیفه این پنجره فقط انتقال کالیبراسیون (حدود ماکزیمم و مینیمم) متغیر ها به PLC و برنامه اپراتوری میباشد  
بنا براین در قدم اول باید مقادیر مینیمم و ماکزیمم در ترانسمیتر تناژ یا فلو را معادل همانچه در ترانسمیتر محلی برای مقادیر 4 و 20 میلی امیر در نظر گرفته ایم به این جدول منتقل کنیم و در مرحله بعد همان مقادیر که برای ماکزیمم و مینیمم دانسیته در نظر گرفته ایم به جدول منتقل میکنیم و همینطور مقداری که برای ماکزیمم سرعت نوار بطور عملی اندازه گرفته ایم در قسمت ماکزیمم سرعت نوار وارد میگردد  
نکته اینکه از حاصل تقسیم مقدار تناژ بر مقدار بار نوار و در اینجا دانسیته در هر لحظه سرعت نوار و با در نظر گرفتن یک ضریب تعادل، محاسبه میگردد.



صحت نمایش مقدار دانسیته روی نوار دانسیته باید در هر شیفت کاری چک گردد و اگر خطا داشته باشد باید با تنظیم دریچه عبور پودر روی نوار که منجر به تغییر پروفیل پودر عبوری میگردد تنظیم گردد.  
زیرا کالیبره الکترونیکی دانسیته معمولا هفتة ای یک بار چک میگردد و آن هم بوسیله اعمال سه عدد وزنه بجای پودر روی نوار که اعداد آن از قبل مشخص شده است و در هر شیفت فقط با تنظیم دریچه عبور پودر نمایش دانسیته را روی همان نشاندهنده ترانسمیتر محلی تنظیم می کند.

## 8 آلامهای کنترل برج

### 8.1 آلام فشار ورودی پمپهای فشار قوی

اگر فشار ورودی پمپی که در مد اتومات قرار گرفته کمتر از 2 اتمسفر قرار گیرد، لوب کنترل فشار اسلوری از مد اتوماتیک خارج شده و تیک کنار منوی اتومات فشار اسلوری برداشته می شود و به مد دستی باز می گردد. در این صورت یک پیام آلام به اپراتور اعلام شده که فشار ورودی پمپ کاهش یافته است.

Input Pressure of (HP1 or HP2 or HP3) pump is under 2 bar!!!

### 8.2 آلام Deviation

(بین تمام لوپها مشترک است)

برای کنترل فشار اسلوری یک درصد انحراف مجاز تعریف شده است. میزان انحراف از سمت پوینت يا Deviation Percentage دائماً با مقدار مجاز آن مقایسه می شود. اگر از آن تجاوز نماید، بعد از مدت زمانی که برای تأخیر در اعلام این نوع آلام تعریف شده است، پیامی برای اپراتور اعلام می شود. اپراتور با دیدن این پیام متوجه تغییرات غیر مجاز فشار اسلوری می گردد.

Slurry Pressure is out of (deviation)range !!!

### 8.3 آلام رفتن به مد دستی

(بین تمام لوپها مشترک است)

اگر در حین کنترل اتوماتیک، اپراتور کلید اتومنوال روی تابلو را به مد دستی برگرداند، به اپراتور اعلام آلام شده و پیام زیر صادر می شود:

We go on Manual Mode Suddenly!!!

### 8.4 آلام گرفتگی نازلها

گاهی ممکن است در حین کنترل اتوماتیک فشار اسلوری به طور ناگهانی چند بار افزایش یابد. علت این مساله می تواند به خاطر مساله گرفتگی نازلها باشد. در اثر گرفتن نازلها مسیرهای پاشش به برج محدود شده در نتیجه فشار ناگهان افزایش می یابد.

میزان افزایش فشار در اثر گرفتگی نازلها، بسته به سمت پوینت کنترل فشار و فرمول مربوطه دارد. مثلا در مورد فرمول وش ممکن است 5 بار و در مورد U1 ممکن است 2 بار باشد. ما برای اعلام این حالت به اپراتور یک آیتمی در ردیف 10 جدول فرمولاسیون، تعریف شده است که اپراتور می بایست تعریف کند که برای فرمول مربوطه افزایش فشار اسلوری در اثر گرفتگی نازل چند بار می باشد.

### 8.5 نحوه اعلام آلام سیستم در اثر گرفتگی نازلها

اگر فشار اسلوری از حد مجاز تعیین شده در جدول فرمولاسیون برای گرفتگی نازلها تجاوز کرد، در این لحظه یک چراغ آلام، به منزله گرفتگی نازل - هم در اتفاق تولید و هم در اتفاق برج-روشن شده و یک پیام آلام روی صفحه مانیتورینگ ظاهر می شود. سیستم از مد کنترل اتومات خارج می شود و 30 ثانیه تایم می گیرد. اگر در این فاصله زمانی اپراتور پیام آلام را

اکنالج نماید، سیستم مجدداً وارد مرحله کنترل اتومات می‌گردد. در غیر این صورت در مدد دستی باقی می‌ماند، به محض خاتمه زمان، وارد کنترل اتومات شده و فشار اسلوری را کاهش می‌دهد.

## 8.6 آلام پیشناز خلا برای کنترل فن دمنده

پیشناز کنترل فن دمنده به صورت اتومات این است که حتماً خلا به طور اتومات کنترل شود. اگر بخواهیم بدون برقراری این شرط، فن دمنده را در مدد اتومات قرار دهیم، پیام :

Vacuum must be in automat mode !!!

ظاهر می‌شود. پس می‌بایست به این مورد توجه کافی را داشت.

## 8.7 آلام کاهش فشار اسلوری و رفتن به مدد برگشت

اگر فشار اسلوری کمتر از 10 بار شود و شیر برگشت باز شود، ما دیگر پاشش نداریم و در مدد برگشت قرار می‌گیریم. در این حالت پیام آلام زیر صادر می‌شود:

Return Valve is Open and Slurry is under 10 bar !!!!

## 8.8 آلام کاهش میزان تناز پاشش اسلوری

اگر در مدت زمان 5 دقیقه مقدار کل اسلوری که در حال پاشش به برج است، کاهش چشمگیری داشته باشد، پیام آلام زیر به اپراتور اعلام می‌شود:

Slurry Pressure is change suddenly !!!

یکی از دلایل کاهش تناز پاشش، به خاطر گرفتگی نازلها خواهد بود. این آلام در دسته آلام پروسس اعلام می‌شود.

## 8.9 آلام اینترلاکهای ورودی برج

اگر شیر سه راهی به طرف برج نباشد یا اینترلاک ورودی برج برقرار نباشد یا ایموجنسی استپ فشرده نشده باشد یا power موجود نباشد، در این صورت آلام اینترلاکهای ورودی برج اعلام می‌شود. در حقیقت اینها شرایط اولیه برای استارت کارکترل اتومات برج می‌باشند.

## 8.10 آلامهای ایمنی برج

انواع آلامهای ایمنی برج شامل موارد زیر می‌باشد :

آلام 21 : تجاوز دمای سنسورهای چهارگانه از مقدار SPT  
 آلام 22 : تجاوز دمای سنسورهای چهارگانه از مقدار AIT  
 آلام 23 : تجاوز دمای ورودی برج از مقدار Critcal Inlet temperature  
 آلام 24 : تجاوز دمای خروجی برج از مقدار Critcal outlet Temperature  
 آلام 25 : افزایش شبیغیرات دمای سنسورهای چهارگانه از مقدار Critcal Delta Per Minute

نحوه اعلام تمام آلامها ایمنی برج طی سه مرحله صورت می‌گیرد :

1. در مرحله اول پیغام هشدار به صورت یک بالون روی صفحه نمایش داده می‌شود این پیغام هیچ اکشنی ندارد و برای مدتی ظاهر شده و ناپدید می‌شود


2. در مرحله دوم با تأخیر زمان تعیین شده ای بین زمان هشدار و اخطار پیغام اخطار شامل نوع آلام و دستور کار اپراتوری در یک دیالوگ باکس روی صفحه کادفریم ظاهر میشود. این پیغام به همراه آلام نوری و فعال شدن سیگنالهای مشخصی ظاهر میشود.
3. مرحله سوم با تأخیر زمانی مشخصی آلام صوتی فعال میشود

اکشن هر کدام از آلمهایی که در بالا ذکر شد تعیین کردن تأخیرهای زمانی بین هشدار و اخطار و بین اخطار و آلام صوتی به راحتی توسط واحد پشتیبانی شرک کاد قابل کانفیگوریشن میباشد. ✓

### 8.10.1 آلام سطح اول

با افزایش دمای هر یک از این سنسورها از مقدار safe process temperature SPT پیغام هشدار به صورت بالن در صفحه کادفیرم ظاهر شده و پس از گذشت مدت زمان تعیین شده ای پنجره خطا که نام آلام و راهنمای اپراتوری را شامل میشود همراه آلام صوتی و نوری (ویژه اینمی برج) به سمع و نظر اپراتور میرسد و همراه آن سیگنال کاهش دمای کوره روشن میشود که میتواند مورد استفاده قرار گیرد. با تأیید رویت پیغام هشدار آلام صوتی قطع میشود ولی سیگنال کاهش دمای کوره و آلام نوری تا کاهش دمای کوره از مقدار SPT روشن میماند.

تمامی آلامها و پیغامهای ظاهر شده روی صفحه کادفیرم با درج دقیق زمان و تاریخ در بانک اطلاعاتی اکسیس ذخیره میشود.



## 8.10.2 آلام سطح دوم

با افزایش دمای هر یک از سنسورهای چهارگانه از مقدار auto-ignition temperature AIT پیغام هشدار به صورت بال در صفحه کادفیریم ظاهر شده و پس از گذشت مدت زمان تعیین شده ای پنجره خطا که نام آلام و راهنمای اپراتوری را شامل میشود به همراه آلام صوتی و نوری ( ویژه اینمی برج ) به سمع و نظر اپراتور میرسد و به همراه آن سیگنالهای Stop و ReduceBurnner Burner روشن میشود. سیگنالهای نامبرده در بالا و آلام نوری تا فرمان Reset اپراتور از برنامه کادفیرم روشن میماند.

✓ اپراتور از بروز چنین شرایطی تا جای ممکن به روشهای خود جلوگیری مینماید.

✓ اپراتور بایست به رویت آلام نوری حساس باشد.

✓ تمامی آلامها و پیغامهای ظاهر شده روی صفحه کادفیرم با درج دقیق زمان و تاریخ در بانک اطلاعاتی اکسس ذخیره میشود.



### 8.10.3 آلام سطح سوم

در سه شرایط زیر آلامهای سطح سوم با پیغام آتش سوزی در برج ظاهر میشود و در این صورت سیگنال Fire Fighting به همراه Reduce Burner و Stop Burner روشی میشود که میتواند مورد استفاده قرار گیرد.

1. افزایش دمای وروdi به برج به بیش از مقدار تعیین شده ( دیفالت 400 درجه سانتیگراد )

2. افزایش دمای خروجی از برج به بیش از مقدار تعیین شده ( دیفالت 120 درجه سانتیگراد )

3. افزایش دمای هر یک از سنسورهای چهارگانه با شبیه بیش از مقدار تعیین شده ( 50 درجه در دقیقه )

در این شرایط نیز آلام صوتی و نوری ( ویژه ایمنی برج ) روشی میشود و با تایید اپراتور آلام نوری و سیگنالهای نامبرده در بالا روشی میماند تا پس از رفع مشکل توسط اپراتور از برنامه کادفریم فرمان Reset اعمال شود.

جزئیات علت بروز آلام نیز در دیالوگ ظاهر شده به اپراتور اطلاع داده میشود.



✓ مقدار هر یک از پارامترهای ایمنی برج که در بالا ذکر شد همچنین مقدار SPT و AIT در هر فرمول تولیدی تنها توسط اعضای گروه تولید ( Production Group ) قابل دسترسی و تغییر میباشد و سایر افراد اعم از اپراتورها و مسئولین فنی اجازه دسترسی ندارند.

✓ اپراتور بایست به فرمول فعلی پس از تعریف شیفت کاری خود توجه نماید. به مقدار دمای SPT و AIT که در صفحه فرمول قبل توسط مسئولین تولید تعریف شده است و همواره به صورت قرمز رنگ همواره در پائین صفحه کادفریم نشان داده میشود توجه داشته باشند تا هرگز با آلام آتش نشانی ( Fire Fighting ) مواجه نشود.

تذکر : آلامها از نظر اجرای اکشنها مختلف قابل کانفیگوریشن سریع توسط طراح برنامه میباشد لذا مدیریت فنی میتواند برای داشتن بیشتری بازدهی در استفاده از امکانات این برنامه نظرات و تصمیمات خود را برای اجرای تنظیمات به ما اعلام نماید.