

دستور العمل آموزش اپراتوری

پروژه کنترل

واحد پست ادیشن

شرکت پاکسان

محصولی از:

شرکت کنترلهای صنعتی کاد
زمستان 88

www.KadControls.com

فهرست مطالب

عنوان	صفحه
مقدمه	1
سخت افزار کنترل	2
پیش نیازهای اجرای برنامه و اپراتوری آن	3
آشنایی با صفحه اصلی برنامه کادفریم	4
شرح عملیات اپراتوری	5
مرحله اول: انتخاب نوع عملکرد تعیین یک فرمول (Recipe) فعال برای کار.	5.1
مرحله دوم: چگونگی استفاده از صفحه شیفت برای شروع شیفت کاری	5.2
مرحله سوم : چگونگی انتخاب فرمول مورد نظر	5.3
مرحله چهارم : چگونگی شروع عملکرد تولید	5.4
مرحله پنجم : چگونگی استفاده از جدول شیفت برای خاتمه شیفت تولید	5.5
شرح عملیات فنی	6
نوارها	6.1
گزینه Take Off/On	6.1.1
گزینه Action	6.1.2
گزینه Properties	6.1.3
Analogue Calibration	6.1.3.1
Graphic	6.1.3.2
تنظیمات هاپر بالاسر نوار دترجنت	6.2
تنظیمات پمپها	6.3
ثبت اطلاعات در بانک Events	7
نحوه گزارش گیری از بانک اطلاعاتی	7.1
توضیحات	8
نوار عنوان	8.1
نوار منو	8.1
تجهیزات گرافیکی صفحه اصلی برنامه کادفریم	8.2
نوارها و مخازن مربوطه	8.2.1
مخازنی که با کاهش محتوی از میزان مشخصی آلام می دهند .	8.2.2

17	مخزن آنزیم (Enzyme Vessel)	8.2.3
17	نوار انتقال	8.2.4
18	روتاری میکسیر	8.2.5
18	دوزینگ پمپ ها	8.2.6
18	اطلاعات لحظه ای پروسس	8.2.7
19	نوار منو	9
19	منوی Command	9.1
19	Detergent Control Mode	9.1.1
19	Start process	9.1.2
19	Stop process	9.1.3
20	Recording	9.1.4
20	Restart	9.1.5
20	منوی View	9.2
20	منوی Tables	9.3
20	Recipe	9.3.1
20	Number	9.3.1.1
20	Name	9.3.1.2
20	Modified Date/Time	9.3.1.3
21	This Recipe is Active, Push to De Active	9.3.1.4
21	Next>>	9.3.1.5
21	Find Active	9.3.1.6
21	<< Previous	9.3.1.7
21	Delete!!!	9.3.1.8
22	New	9.3.1.9
22	Undo	9.3.1.10
22	download	9.3.1.11
22	Save	9.3.1.12
22	Shift	9.3.2
23	Active Shift	9.3.2.1
23	Previous	9.3.2.2
24	Next	9.3.2.3
24	Push To Stop Shift	9.3.2.4

24	New	9.3.2.5
24	Close	9.3.2.6
24	DataSource	9.3.3
24	Windows	9.3.4

1 مقدمه

وظیفه واحد پست ادیشن یا مواد افزودنی در سلسله واحد های تولید پودر شوینده افزودن مواد جامد و مایع و مخلوط سازی انها پودر اصلی (پایه)، براساس فرمول های مشخصی میباشد. در این واحد برای تولید انواع پودر شوینده از جمله پودر ماشین لباسشویی، تعدادی مواد افزودنی جامد و مایع به پودریایه شوینده افزوده میشوند. از مواد افزودنی این واحد میتوان از پبورات سدیم، سیلیکات سدیم، کربنات سدیم، زئولایت، اکتیواتورها، آنزیم، اسانس، نان آیونیک ها و غیره نام برد. برای کنترل دوزینگ پودرهای ادتیو با توجه به مشخصات پودر و دانه بندی آن و تناظر درخواستی میتوان از مکانیز نوار نقاله و یا انواع فیدر و بیراتوری یا اسکرو فیدرها و برای مایعات از پمپها استفاده میشود. انتخاب دستگاه مناسب برای هر ماده با بررسی و تشخیص مهندسی صورت میگیرد.

این واحد درحال حاضر شامل: پنج نوار توزین دائم (قابل افزایش به 6 دستگاه)، چهار دوزینگ پمپ مایعات، یک ترازوی LIA مخصوص برای توزین آنزیم و یک دستگاه میکسر استوانه ای گردان و دو عدد نوار نقاله ساده پودر میباشد. طرح کلی کنترل در این واحد براین مبناست که نوار دترجنت بعنوان نوار اصلی که همواره در تولید شرکت داشته و پودر عبوری از روی آن مبنای کنترل بقیه نوارها و پمپ ها سمت ایفای نقش میکند.

هریک از دستگاه های توزین (نوارها، پمپ ها و توزین گر آنزیم) که در فرمولاسیون دارای سمت پوینتی بزرگتر از صفر باشند در پروسه توزین شرکت میکنند و باید در حالت اتوماتیک قرارگیرند و با بقیه دستگاه ها استارت و استپ شوند. این نرم افزار قابل گسترش به تعداد بیشتری بخش های رابط اپراتوری نیز می باشد.

2 سخت افزار کنترل

روش کنترل از نظر ساخت افزاری مبتنی است بر وجود یک تابلوی محلی در کنار هر نوار نقاله همراه با نشان دهنده و ترانسمیتر وزن و سرعت و تناظر پودر عبوری به همراه کلید های محلی برای سرویس و کالیبراسیون در حالتی که کنترل در اختیار PLC قرار ندارد.

یک دستگاه PLC زیمنس از نوع S7-313C-DP که وظیفه کنترل اتومات توزین و فرمولاسیون را بعده دارد، از یک الگوریتم PID مخصوص برای کنترل توزین دائم نوارهای توزین استفاده مینماید. این پی ال سی در اتاق کنترل مستقر گردیده است و سیگنال های ورودی خود را از تابلوی محلی مذکور دریافت و سیگنال های خروجی خود را برای اجرا به تابلوی مذکور و تابلوی قدرت ارسال می نماید.

یک دستگاه PC رومیزی که دارای نرم افزار "کنترل مرکزی کادفریم" یعنی برنامه اپراتوری و رابط کاربر با سیستم کنترل است می باشد. این PC از طریق یک کارت PLC Ziemens CP5611 با PLC Ziemens و از طریق پروتکل پروفیلیس در تماس دائم است و اطلاعات خود را به روزی نماید. وظیفه های اصلی این PC عبارت است از:

- ارسال اطلاعات فرمولاسیون و شیفت و کالیبراسیون و تصمیم های اپراتوری به PLC
- دریافت اطلاعات مداوم از وضعیت پروسس و توزین از PLC
- نمایش اطلاعات به اپراتور و دریافت جواب نیازهای پروسس از اپراتور
- ثبت اطلاعات تولید و شیفت در بانک اطلاعاتی از نوع اکسس برای گزارش های مدیریتی.



3 پیش نیازهای اجرای برنامه و اپراتوری آن

برای استفاده کنندگان از این راهنمای مانند اپراتورهای تولید فرض براین است که آنان نه فقط به پروسس تولید آشنائی دارند بلکه با سیستم عامل ویندوز نیزآشنائی داشته و میدانند که یک برنامه تحت ویندوز را چگونه اجرا (Run) کرده و چگونه از آن خارج شوند و با وسائل ورودی خروجی مثل ماوس و کیبورد آشنائی دارند و کار با فایل دایرکتوری و پرینت و امثال آنرا میشناسند. همچنین مفاهیمی مثل دیالوگ باکس (پنجره) و منوها و میله ابزارها را میشناسند و پرسنل فنی که با برنامه کارمیکنند باید علاوه بر اطلاعات فوق با ضرایب کالibrاسیون و اطلاعات خاص فنی مورد نیاز نیز آشنائی داشته باشند.

- ✓ تذکر : برای استفاده بهتر از برنامه SLMY-KadFrame بهتر است Microsoft Office روی سیستم شما نصب باشد و حتماً قبل از اجرای برنامه تنظیمات مربوط به نمایش زبان فارسی را در مسیر

Regional and Language Start Options


(ControlPanel)\StartOptions\ به صورت زیر اجرا نمایید. زیرا به دلیل نمایش فرمولاسیون و پیغامهای مربوطه به زبان فارسی ممکن است ذخیره سازی و نمایش فرمولاسیون درست انجام نشود.



4 آشنایی با صفحه اصلی برنامه کادفریم

این پنجره از بخش‌های مختلفی تشکیل شده است. در سطر بالای صفحه نوار عنوان برنامه مانیتورینگ کادفریم و نوار منو و نوار ابزار برنامه مشاهده می‌شود. در صفحه اصلی برنامه عدد نوار تووزن، یک عدد نوار انتقال و 4 عدد بمپ مانعات و تعدادی هاب مشاهده می‌شود. مخزن وسط مربوط به تووزن و کنترل خروجی ماده آنژیم است. میکسر ادغام کننده خروجی سیستم با توجه به فرمول تولید است. اطلاعات لحظه‌ای پروسس در سمت راست صفحه به رنگ زرد قابل رویت است.

لطفاً برای مشاهده توضیحات مربوط به هر آنچه در صفحه گرافیکی برنامه کادفریم مشاهده می‌شود به بخش توضیحات صفحه اصلی مراجعه کنید.



5 شرح عملیات اپراتوری

روند کلی کار اپراتور در این برنامه عبارت است از:

1. آغاز یک شیفت کاری

2. تعیین فرمولهای فعال برای کار

3. ایجاد شرایط شروع کار از نظر اتومات بودن تجهیزات و اینکه کنترل آنها در اختیار PLC قرار گرفته باشد

4. صدور فرمان شروع کنترل

5. نظارت برآدامه کار کنترل

- رابط ورود اطلاعات اپراتور با برنامه همیشه یا یکی از منوها می باشد و یا یک دیالوگ باکس (پنجره) است مثل دیالوگ باکس (پنجره) شیفت، دیالوگ باکس (پنجره) فرمولاسیون، دیالوگ باکس (پنجره) کالیبراسیون و دیالوگ باکس رمز عبور (Passwords) برای تعیین حق دسترسی به اطلاعات.

- ✓ تذکر: نرم افزار "کنترل مرکزی کادفريم" دارای یک منو برای هریروزه است بنام Data یا منبع اطلاعات نرم افزاری که تحويل گردیده است. بصورت پیشفرض (Default) دارای منبع اطلاعات درونی است که خود برنامه تولید می کند و برنامه در مود Demo یا آموزشی باز می شود.

- ✓ برنامه توسط همین منو میتواند به منبع اطلاعات واقعی توسط PLC وصل گردد (مشروط براینکه مجوز آن از طرف شرکت کاد برای پروژه معین و کامپیوتر معین صادرشده باشد). درآدامه این راهنمای اپراتوری با جزئیات هر منو آشنا خواهد شد.

5.1 مرحله اول: انتخاب نوع عملکرد تعیین یک فرمول (Recipe) فعال برای کار.

- برای شروع تولید، اپراتور ابتدا باید منبع اطلاعات پروسس- دمو یا واقعی- را تعیین کند، پیشفرض سیستم در ابتدای کار، مد دمو می باشد.
- دراین مد، برنامه بصورت آموزشی کارخواهد کرد، لیکن برای شروع کار در مد واقعی باید از منوی مد برنامه را از حالت Demo به Real تغییر داد تا بتوان با سخت افزار واقعی مخصوص کامپیوتر ارتباط برقرار کرد. درقيقة مواردی که شرح داده خواهد شد فرقی بین مودهای آموزشی و واقعی وجود ندارد.

5.2 مرحله دوم: چگونگی استفاده از صفحه شیفت برای شروع شیفت کاری

- برای شروع کار، باید یک شیفت کاری به ثبت برسد، برای اینکار باید گزینه شیفت را از منوی Table انتخاب نمود. پس از آن صفحه شیفت باز می شود. سپس بر روی آیکن New کلیک کنید، شیفت کاری جدید با فرمول و نام جدید آغاز شود.
- با زدن این دکمه زمان شروع شیفت و اطلاعات دیگر ذخیره می شود، چنانچه فرمول تولیدی فعال از قبل وجود نداشته باشد در مقابل نام فرمول علامت ?-1- قرار میگیرد.

در هر حال شیفت ثبت می شود و سپس اپراتور میتواند با مراجعه به صفحه فرمول ، فرمول دلخواه خود را فعال نماید که در پنجره شیفت هم به صورت اتومات درج میشود. با شروع شیفت ، زمان جاری به عنوان شروع ، ثبت می شود. با گذشت زمان، End time مرتب به روز می شود تا لحظه ای که شیفت را بازدن دکمه [Push to stop shift](#) خاتمه داده باشیم.

زمان نهایی (Total Time) از اختلاف بین زمان شروع و زمان اتمام (End) که دائم در حال به روز شدن می باشد، بدست می آید. توضیحات جزئی تر درباره مشخصات این جدول را در بخش توضیحات مشاهده کنید

5.3 مرحله سوم : چگونگی انتخاب فرمول مورد نظر

قبل از استارت پروسس برای فعال کردن فرمول موردنظر از منوی Recipe [Table](#) گزینه [New](#) با زدن دکمه به نام فرمول و مقادیر تناظر موردنظر در این فرمول برای مواد مختلف را وارد کنید و دکمه [Save](#) را کلیک کنید. مقادیر تناظر در صفحه فرمولاسیون این پروژه به دو صورت درصدی و تناظری میتواند وارد شود اسکیل آن در ستون دیگر به صورت اتومات محاسبه و نمایش داده میشود. در سطر 12 زیر ستون اول عدد مجموع درصد مواد در فرمول است که اگر عددی غیر از 100 باشد خطأ در ذخیره فرمول ظاهر میشود. و زیر ستون دوم مجموع مواد در فرمول نمایش داده میشود.

Recipe (Formula) Editor

Number	Name	Modified Date/Time:	
5	سیبید ۲	1388/09/25 - 16:35:54	
Push to Activate This Recipe			
Device	%	Dose (Kg/h)	
1: Detergent	89.5	8950	Next >>
2: Color Seed	4.5	450	Find Active
3: T.A.E.D	1.5	150	<< Previous
4: Perborate	4.5	450	
5: Carbonate	0	0	Delete !!!
6: Reserve	0	0	New
7: Enzyme	0	0	Undo
8: Perfume1	0	0	Close
9: Perfume2	0	0	DownLoad
10: NonIonic1	0	0	Save
11: NonIonic2	0	0	
12: Total Recipe	100	10000	
Hopper Level Control (%)		50	Check PLC

در صورت نیاز به ویرایش فرمول جاری اعم از تغییر تناظر فرمولاسیون و یا افزودن یک ماده جدید یا خارج کردن ماده ای از فرمول در حین اجرا پروسه قابل اجرا است. کافیست تغییرات اعمال و دکمه [save](#) را کلیک کنیم. در هر یک از این موارد پیغام زیر نمایش داده خواهد شد.



برای فعال کردن فرمول مورد نظر ابتدا باید به کمک دکمه های [Previous](#) و [Next](#) فرمول مورد نظر را برروی صفحه ظاهر کرده و با فشاردادن دکمه فرمول را فعال کنید قبل از فعال سازی یک فرمول باید حتماً فرمول ذخیره شده باشد و اگر فرمول فعال دیگری وجود دارد روی دکمه [Find Active](#) کلیک میکنیم تا صفحه فرمول فعل باز شود سپس با کلیک کردن روی دکمه آن را غیر فعال کرد سپس فرمول مورد نظر را فعال نمود. سپس باید فرمول فعل در پی ال سی دانلو شود. دقت کنید که تنها فرمول فعل قابلیت دانلو در پی ال سی را دارد در غیر اینصورت پیغام خطأ هنگام دانلو نمایش داده میشود.



5.4 مرحله چهارم: چگونگی شروع عملکرد تولید

درنهایت اپراتور با مراجعه به منوی Command مود کنترل پست ادیشن را با توجه به توضیحات مربوطه در قسمت [Start Detergent Control Mode](#) روی حالت مناسب انتخاب میکند سپس گزینه [Process](#) را کلیک میکند . در این لحظه کنترل اتومات پست ادیشن طبق فرمول فعل و شیفت تعريف شده آغاز میشود.. چنانچه یکی از مراحل انتخاب شیفت کاری یا فعل کردن فرمول یا انتخاب وضعیت لوب توسط اپراتور ، صورت نپذیرفته باشد پیام زیر صادر میگردد .



پس از استارت موفق عملیات تمامی اطلاعات تولید اعم از زمان شروع و پایان و توتال مصرف هر یک از مواد و سرت پوینتهاي تغییر یافته در فرمول فعل توسط اپراتور همگي در بانک اطلاعاتي وجود دارد شیفت ثبت میگردد . در حین تولید تغییر در تناظر کل تولید یا تک تک نوارها قابل ویرایش است . برای

تغییر فرمول فعال بایست ابتدا [بروسره متوقف](#) و فرمول مورد نظر فعال شود سپس مجدد استارت گردد.

5.5 مرحله پنجم : چگونگی استفاده از جدول شیفت برای خاتمه شیفت تولید

برای خاتمه تولید و شیفت کاری باید ابتدا درمنوی [Stop-Process](#) گزینه [Command](#) را اگر فعال هست ، کلیک نمود تا سیکل کاری که شروع شده است خاتمه یابد. آنگاه از منوی [Table](#) گزینه [Shift](#) را انتخاب کرده و با ظاهرشدن جدول شیفت بر روی دکمه [push to stop shift](#) رفته و آن را کلیک می کنیم .

با زدن دکمه OK با علم به مساله گفته شده ،شیفت خاتمه می یابد و یک رکورد به نام شیفت خاتمه یافته در بانک اطلاعاتی ثبت میشود با این عمل زمان و تاریخ اتمام شیفت ، کل میزان تولید، زمان مفید و غیره ثبت و ذخیره می گردد.


6 شرح عملیات فنی

این بخش مربوط به تنظیم پارامترهای کنترلی تجهیزات به جهت کالیبراسیون و همچنین نحوه اجرای کنترل دستی پروسه میباشد.
چنانچه بر روی هریک از ولوها ، هلیکسها یا مخازن شیرها کلیک راست کنید پنجره ای گشوده خواهد شد که دارای سه گزینه میباشد :



6.1 نوارها

Take Off/On گزینه 6.1.1
که به معنای روشن کردن یا خاموش کردن وسیله مورد نظر میباشد .





Action گزینه 6.1.2
برای عملیات دستی روی وسیله انتخاب شده طراحی گردیده است. اپراتور میتواند در صورتیکه پروسه متوقف باشد برای راه اندازی دستی نوار و یا اینکه در حالت کنترل Manual پنجره Action را گشوده با کلیک روی علامت On(Run) درایور وکن را نوار مربوطه را روش نماید سپس با کلیک روی هر یک از گزینه های Increase و Decrease سرعت نوار را به صورت دستی افزایش یا کاهش دهد.

Properties گزینه 6.1.3
با کلیک کردن بر روی این گزینه و یا با دوبار کلیک کردن بر روی وسیله مورد نظر پنجره ای گشوده خواهد شد که شامل زیر منو به نامهای Analog Calibration و Graphic است.

Analogue Calibration 6.1.3.1

در مورد هر نوار تب analogue Calibration دارای سه ستون مربوط سرعت نوار (Speed) ، بار روی نوار (Flow) ، و یا تناز عبوری (Load) از نوار است که هر یک شامل چند ردیف با نامهای Min و Physical و Max است که نشان دهنده سطح جاری مواد و مقدار کمترین و بیشترین مجاز درمورد آن مشخصه نوار و Level Low و High Level برای نشان دهنده آلام و کنترل کردن نوارها و Max Value و Min Value و Port Value که نشان گر کمترین و بیشترین مقدار ورودی پورت آنالوگ مربوطه به دو مشخصه بار و تناز نوار است و پورت جاری مقدار جاری پارامترهای بار و تناز نوار است. تنظیم این پارامترها قسمتی از عملیات کالیبراسیون است که توسط واحد ابزار دقیق انجام میگیرد.





Graphic 6.1.3.2

قسمت گرافیک مربوط به تغییر رنگ مربوط به کنترل وسیله مورد نظر است . که شامل موارد زیر است:

رنگ Body و Foreground و Back Ground و کنترل محلی(لوکال) و اولولد و غیر فعال بودن در فرمولاسیون (مد دستی) است.


با کلیک روی هر گزینه میتوانید رنگ مورد نظر خود را انتخاب کنید سپس دکمه Save Colors را کلیک کنید تا تغییر رنگ تعریف شده ذخیره شود.

AutoRefresh برای ادیت کردن مقادیر پارامترها کافیست در این چک باکس تیک بزنید.

با تغییر یکی از پارامترها ، دکمه Apply در زیر ستون مربوطه فعال شده و با کلیک بر آن ، اطلاعات در مکان خود ثبت شده و به PLC منتقل میگردد و مجددا دکمه Apply غیر فعال می شود. در صورتیکه این دکمه کلیک نشود اطلاعات جدید ذخیره نخواهد شد.


6.2 تنظیمات هاپر بالاسر نوار دترجن

این هاپر دارای سیگنال نمایش سطح میباشد و در ستونهای زیر میتوان مقادیر کالیبراسیون نمایش سطح هاپر را تنظیم نمود.



6.3 تنظیمات پمپها

پنجره مشخصات پمپها به صورت مقابله است که در آن میتواند سرعت حرکت پمپ و تناز خروجی از آن را مشاهده و تنظیم نمود.



✓ آموزش کامل نحوه کالیبراسیون نوارها و پمپها و مخازن به تشریح در داکیومنت جداگانه ای تحت عنوان " راهنمای کالیبراسیون واحد پست ادیشن پاکسان " تهیه و تقدیم واحد ابزار دقیق کارخانه پاکسان گشته است.

7 ثبت اطلاعات در بانک Events

در هر مرحله از تولید اپراتور میتواند با مراجعه به فایل اکسس در مسیر برنامه از مجموع مصرف مواد در بازه زمانی مورد نظر خود گزارش تهیه نماید. این گزارش میتواند توتال مصرف هر ماده را در فرمولهای مختلف و در شیفت‌های مختلف با ذکر تاریخ و ساعت شروع و پایان تولید به تفکیک نمایش دهد و مورد استناد قطعی واحد تولید و آمارگیری قرار گیرد.

7.1 نحوه گزارش گیری از بانک اطلاعاتی

طرahi گزارش‌های تولید به خواست شرکت مشتری صورت میگیرد. اپراتور میتواند از مسیر اجرای برنامه یک کپی از بانک اطلاعاتی را کپی نموده و سپس در فایل کپی شده گزارش مربوطه را از قسمت Report اجرا نماید. گزارشی که در حال حاضر مورد استفاده ایشان است تاریخ و ساعت و دقیقه شروع و پایان گزارش و همچنین شماره فرمول و کد اپراتور درخواستی را از کاربر میخواهد. و به صورت سوت بر اساس تاریخ و با گروه بندی فرمول و نام اپراتور گزارشی مطابق نمونه به ایشان ارائه میدهد.

2010/02/03 صفحه 50 از 183		گزارش مصرف مواد در بخش پست ادیشن شرکت پاکسان										کنترلهای صنعتی کاد			
		برابر 29-دسامبر-09		تاریخ		اپراتور: 16									
برف معمولی 6 : فرمول تولید															
نام آبونیک	استمن	رززو	بربورات	تازیم	Color	T.A.E.D	ترجمت	زمان شروع	زمان پایان	زمان کل	مصرف کل	شماره رکورde	برف معمولی 6 : فرمول تولید		
17	0	0	98	0	0	466	565	مصرف مجموع هر یک از مواد در شیفت	ب.ظ	04:51	03:31	17	فرمول تولید		
برف معمولی 6 : فرمول تولید															
نام آبونیک	استمن	رززو	بربورات	تازیم	Color	T.A.E.D	ترجمت	زمان شروع	زمان پایان	زمان کل	مصرف کل	شماره رکورde	برف معمولی 6 : فرمول تولید		
529	0	0	2,349	0	0	0	13,537	15,885	ب.ظ	04:51	03:31	529	فرمول تولید		
530	0	0	4,311	0	0	0	24,612	28,923	ب.ظ	07:24	04:59	530	فرمول تولید		
531	0	0	587	0	0	0	3,133	3,720	ب.ظ	07:56	07:35	531	فرمول تولید		
532	0	0	391	0	0	0	1,929	2,320	ب.ظ	08:10	07:56	532	فرمول تولید		
533	0	0	779	0	0	0	4,278	5,056	ب.ظ	08:37	08:11	533	فرمول تولید		
534	0	0	789	0	0	0	4,324	5,112	ب.ظ	09:00	08:38	534	فرمول تولید		
535	0	0	79	0	0	0	341	420	ب.ظ	09:11	09:08	535	فرمول تولید		
18	0	0	79	0	0	0	341	420	ب.ظ	09:00	08:38	18	فرمول تولید		
برف معمولی 6 : فرمول تولید															
نام آبونیک	استمن	رززو	بربورات	تازیم	Color	T.A.E.D	ترجمت	زمان شروع	زمان پایان	زمان کل	مصرف کل	شماره رکورde	برف معمولی 6 : فرمول تولید		

8 توضیحات

8.1 نوار عنوان

بالاترین نوار موجود در پنجره است که شامل نام پنجره و تاریخ اجرای برنامه ورژن برنامه اجرایی می باشد. متنی به شکل زیر بالای نوار عنوان اصلی قرار دارد که مشخص می کند این ورژن اجرایی برای تاریخ 880201 می باشد.

PostAddition Condor.KAD FRAME [2k8] 8800928, BY Kad Industrial Control Co.


Tel/Fax: +98 (21) 66901138-9 www.kadcontrols.com

[PostAddition Condor-KadFrame[2k8] 881027-S1, By KAD Industrial Control Co. Tel/Fax: +98(21)66901138-9 www.KadControls.com [Refresh = 200 ms]]




8.1 نوار منو

این نوار که دقیقاً زیر نوار عنوان قرار دارد مجموعه تمام منوهای موجود در برنامه را نمایش می دهد که یکی از راههای ارتباط اپراتور با برنامه میباشد. منوهای موجود در این نوار در بخش های بعدی به طور کامل شرح داده خواهد شد.



8.2 تجهیزات گرافیکی صفحه اصلی برنامه کادفریم

8.2.1 نوارها و مخازن مربوطه




که در سمت چپ و راست صفحه نمایش دیده میشود شامل

هفت مخزن () و هفت نوار () مربوطه میباشد و بر روی هر یک از آنها شماره نوار یا نام ماده ثبت میشود.

مواد بارگیری شده روی هر نوار در هر فرمول میتواند تغییر کند ولیکن شماره نوار همواره ثابت است و اطلاعات کالیبراسیون با توجه به شماره نوار به کامپیوتر منتقل میشود. در این سیستم کنترل، مقدار ماده موجود در مخازن هاپر ترجمه و آنژیم و مخازن مایعات پمپهای دوزینگ که دارای سنسوراندازه گیری وزن و سطح

هستند نمایش داده می شود.
مخازن پودر بالای سر نوارهای 4 گانه غیر از دترجنت دارای لول سئویج برای اشکارسازی حد اقل ماده موجود بوده و اگر سطح مواد این مخازن از میزان حد پائین آن کمتر شود ، برنامه اپراتوری اعلام آلام کرده و تصویر مخازن به حالت چشمک زن درمی آیند .
همزمان یک واقعه الارم دربانک اطلاعاتی آلام ثبت میگردد.

8.2.2 مخازنی که با کاهش محتوی از میزان مشخصی آلام می دهند .



مخزن نوار پودر پایه یا دترجنت که مقدار محتوی آن در لحظه نمایش داده می شود.
نوار رزرو برای طرح توسعه دراینده درنظر گرفته شده است


میزان فلوریت عبوری از روی نوارها به رنگ زرد نمایش داده می شود
و این به شرطی است که نوار در فرمولاسیون شرکت داشته باشد .

مخزن نوار پودر پایه یا دترجنت که مقدار محتوی آن در لحظه نمایش داده می شود.

8.2.3 مخزن آنزیم (Enzyme Vessel)

در این پروژه، مخزن آنزیم به روش کاهش وزن با یک دستگاه ویرانور میزان مصرف ماده آنزیم را محاسبه میکند و مقدار بار موجود در مخزن و تناثر خروجی آن نیز در هر لحظه بر حسب کیلوگرم در ساعت قابل رؤیت است . حداکثر ظرفیت این ترازو 200 کیلوگرم می باشد.

شکل مربوط نمایی از مخزن آنزیم می باشد



8.2.4 نوار انتقال

نوار انتقال مواد جامد از محل تخلیه نوارهای توزین به ورودی میکسر می باشد، روشن بودن نوار انتقال شرط ادامه تولید است.

روی تمامی نوارها غیر از نوار انتقال مقدار تناثر نوار در حال نمایش می باشد.
اگر نوار کربنات یا سولفات یا آنزیم در فرمولاسیون شرکت داشته باشند، می بایست نوار انتقال روشن باشد. ولی اگر در فرمولاسیون این مواد شرکت نداشته باشند، لازم نیست که نوار انتقال روشن باشد.

8.2.5 روتاری میکسر



اگر میکسر گردان روشن باشد، در برنامه آن را در وضعیت چرخش نمایش می دهیم . دقت کنید که برای ادامه تولید لازم است که میکسر حتما روشن باشد .

شکل مربوط به نمایی از میکسروتاری می باشد

8.2.6 دوزینگ پمپ ها

دوزینگ پمپها نیز همانند نوارها دارای یک مخزن برای مواد اولیه می باشند. در کنار پمپ ها مقدار تناز پمپ بر حسب kg/h نمایش داده می شود. مخازن پمپها نیز، میزان سطح مواد را نمایش می دهند.




8.2.7 اطلاعات لحظه ای پروسس

در بالای صفحه سمت راست اطلاعات لحظه مربوط به پروسس به صورت آن لاین آپ دیت شده و نمایش داده میشود. این اطلاعات شامل نوع اجرا (دمو یا ریل) ، نام فرمول فعال و نام اپراتور شیفت ، نوع کنترل نوار دترجنت ، تناز خروجی به میکسر در هر لحظه و پیغامهایی از قبیل وضعیت سیستم در حالت استارت یا استاپ و ... است.



9 نوار منو

این نوار که دقیقاً زیر عنوان قرار دارد مجموعه تمام منوهای موجود در برنامه را نمایش می‌دهد که یکی از راههای ارتباط اپراتور با برنامه میباشد. منوهای موجود در این نوار در بخش‌های بعدی به طور کامل شرح داده خواهد شد.



9.1 Command منوی

این منو شامل چندین زیر منو است که در شکل نشان داده شده است.

Detergent Control Mode 9.1.1

برای مود کنترل دترجنت سه حالت وجود دارد که تنها یکی از آنها را میتوان انتخاب نمود :

- Hopper** : در این مد سطح مواد داخل هاپر کنترل کننده سرعت نوار دترجنت است و سرعت حرکت نوارهای دیگر با توجه با سمت پوینتهای فرمول و سرعت جاری نوار دترجنت به صورت خودکار تنظیم میشود.

Recipe : در این مد کنترل سرعت تمام نوارها بر اساس مقادیر توتال درخواستی ثبت شده در صفحه فرمول بر حسب کیلوگرم در ساعت تعیین میشود.

Manual : در این مد پودر روی نوار به صورت دستی قرار میگیرد. و کنترل سرعت نوارهای دیگر بر اساس نسبتهاي ثبت شده در صفحه فرمول و مقدار جاری روی نوار دترجنت تعیین میشود.

✓ در کارخانه کندر نحوه کنترل تولید در پست ادیشن به صورت دستی میباشد. لذا قبل از استارت پروسس باید حتماً تیک کنترل نوار دترجنت روی Manual تنظیم شده است.

Start process 9.1.2

اگر در **مود Real** قرار داشته باشید نوع کنترل پست ادیشن را که در بالا توضیح داده شد را به درستی انتخاب کرده باشید میتوانید تولید را استارت نمایید. در حالت Real با انتخاب این گزینه به طور واقع تجهیزات کارخانه را راه اندازی کرده و پروسه تولید عملأً اجرا میشود.


Stop process 9.1.3

با انتخاب این گزینه دستور توقف ارسال میشود. در این حالت ناپایان سیکل کاری جاری که در حال Process is Stop است پروسه ادامه یافته و پس از آن متوقف شده و در اطلاعات پروسس جمله مشاهده می شود.

Recording 9.1.4

برای ثبت اطلاعات پروسس درجداول بانک اطلاعاتی می‌بایست تعداد سیکل نمونه برداری یا به عبارتی زمان IntervalTime تعیین شده است.

برای تغییر تعداد سیکل ثبت اطلاعات از یک منو به منوی دیگر، ابتدا می‌بایست آیتم No.Rec را انتخاب نمود تا اثر زمان قبلی خنثی شود. سپس زمان جدید را سمت کرد. مثلاً اگر Cycle 5 انتخاب شده باشد متوسط مقادیر مصرفی از هر ماده در 5 سیکل با هم جمع و طی یک ریکورد ثبت می‌شود.



Restart 9.1.5

در شرایطی که موقعیتی نامشخص برای سیستم پیش ایجاد شد از گزینه Restart استفاده کنید.



View 9.2

جهت نمایش یا عدم نمایش نوار منو و نوار ابزار است.



Tables 9.3

این منو همانطور که در شکل روبرو مشاهده می‌شود از دو زیر منو تشکیل شده است:

Recipe 9.3.1

این پنجره نمایش دهنده و ذخیره کننده تمام فرمولهای تعریف شده توسط اپراتور است توضیح هر یک از موارد به شرح زیر می‌باشد.

Number 9.3.1.1


ثبت شماره فرمول که به صورت اتومات توسط برنامه ست می‌شود و قابل ویرایش نیست.

Name 9.3.1.2

نام فرمول را اپراتور می‌تواند در این قسمت با هر فرمتی که می‌خواهد وارد کند.

Modified Date/Time 9.3.1.3

تاریخ و زمان ایجاد فرمول در اینجا به صورت خودکار توسط برنامه ثبت می‌شود



This Recipe is Active, Push to De Activate

9.3.1.4

این دکمه مربوط به فعال یا غیر فعال کردن فرمول است. در یک لحظه حداکثر یک فرمول میتواند فعال باشد که این دکمه برای آن به صورت بالا مشاهده میشود و برای بقیه فرمولها این دکمه به صورت است با هر بار کلیک روی این دکمه وضعیت آن بین این دو



Push to Activate This Recipe

حالت سوئیچ میکند

نکته دو فرمول هم زمان نمیتواند در یک پروژه فعال باشد لذا ابتدا بایست فرمول فعال جاری را غیر فعال سپس فرمول مورد نظر را فعال نمود.

Next>> 9.3.1.5

برای رفتن به فرمول بعد استفاده می شود.

Find Active 9.3.1.6

با کلیک روی این گزینه فرمول فعال در صفحه فرمول نمایش داده میشود.

<< Previous 9.3.1.7

برای بازگشت به فرمول قبلی استفاده می شود.

Delete!!! 9.3.1.8

برای پاک کردن فرمول استفاده می شود.

New 9.3.1.9

برای ایجاد فرمول جدید میباشد.

Undo 9.3.1.10

برای برگرداندن تغییرات اعمال شده به آخرین حالت قبلی در فرمول است. در صورتیکه میخواهید هیچ کدام از عملیات انجام شده در صفحه فرمول ذخیره نشود بدون کلیک روی دکمه Save پنجره را بیندید.

download 9.3.1.11

برای دانلود فرمولی که قبلاً فعال شده است مورد استفاده قرار میگیرد. این دکمه همزمان & Save را انجام میدهد ولی اگر فرمول فعال نباشد پیغام خطای صادر میشود.

**Save 9.3.1.12**

تغییرات اعمال شده در فرمول دلخواه را در جدول ذخیره می کند. با کلیک بر روی Save پیغام زیر نمایش داده میشود.

Shift 9.3.2

در صورت انتخاب این گزینه جدولی مانند شکل زیریازمی شود. در سمت راست این جدول به ترتیب از بالا به پائین : نام شیفت اپراتوری، شماره و نام فرمول فعال، تاریخ و زمان شروع شیفت، تاریخ و زمان خاتمه شیفت، زمان مفید، زمان کل، میزان کل تولید و در پایان شماره رکورد بانک اطلاعاتی آمده است. در سمت چپ جدول Shift مجموع هر یک از مواد مصرفی در شیفت مربوطه نمایش داده می شود.


Shift Table

	Current	Shift	
Total Detergent	0	66051.5	Operator Name
Total ColorSeed	0	357.722	Recipe ID & Name
Total T.A.E.D	0	108.48	Start Date And Time
Total Perborate	0	335.545	End Date And Time
Total Carbonate	0	10742.9	Useful Time
Total Reserve	0	0	Total Time
Total Enzyme	0	44.9699	Total Produced
Total Perfume1	0	0	Record ID
Total Perfume2	0	0	
Total Non.Ionic1	0	0	
Total Non.Ionic2	0	0	

Buttons at the bottom:

- Locate Active
- <<Previous
- Next>>
- New
- Push to stop shift
- Close

جهت ایجاد شیفت جدید ابتدا شیفت قبل را متوقف میکنیم سپس روی دکمه NEW کلیک میکنیم در پنجره ای که باز میشود نام اپراتور را از لیست باکس انتخاب میکنیم.



بعد از ثبت یک شیفت کاری جدید، مقادیر توتال صفر شده و با استارت بچ، مقادیر توتال مواد مصرفی تغییرکرده و اپراتور می تواند در صورت باز بودن جدول شیفت این مقادیر را به صورت لحظه ای ببیند. در انتهای هر سیکل این مقادیر تازه می شوند. در انتهای شیفت کاری، اپراتور با زدن دکمه Push To Stop Shift شیفت مربوطه را خاتمه می دهد و تمام اطلاعات شیفت درکورد مربوطه ثبت و ذخیره می شود.

در قسمت پائین جدول دکمه هایی جهت ثبت شیفت جدید و یا مشاهده اطلاعات مربوط به شیفتهای ثبت شده وجود دارد:

Active Shift 9.3.2.1

شیفت فعلی را نمایش می دهد.

Previous 9.3.2.2

برای مرور اطلاعات شیفتهای قبلی برحسب شماره رکوردازاین دکمه استفاده می شود.

Next 9.3.2.3

برای مرور اطلاعات شیفت‌های بعدی بر حسب شماره رکوردازاین دکمه استفاده می‌شود.

Push To Stop Shift 9.3.2.4

به منظور پایان یک شیفت کاری استفاده می‌شود.

New 9.3.2.5

برای ثبت یک شیفت کاری جدید، استفاده می‌شود.


Close 9.3.2.6

برای بستن جدول شیفت می‌باشد.

DataSource 9.3.3


این منو نشاندهنده وضعیت کار اپراتور با برنامه می‌باشد. ما کلا" 3 وضعیت برای منبع قرائت اطلاعات خواهیم داشت:

- دمو یا حالت آموزشی Demo
- واقعی یا حالت ارتباط با Real
- None



به هنگام اجرای برنامه برای بار اول برنامه در حالت دمو اجرا می‌شود. یعنی تمام اطلاعات ونمایشها غیر واقعی می‌باشد. تنها منوی که فعال است، منوی Disconnect Demo می‌باشد. با انتخاب این منو از حالت دمو خارج می‌شویم. پس گزینه‌های دیگر فعال خواهند شد که شامل گزینه‌های Connect to Real، Connect to Demo و Disconnect Real می‌باشد.

برای ارتباط واقعی با تولید، می‌بایست به منوی Connect To Real مرتبط شد. با انتخاب این منوی از سپری شدن مدت زمانی حدود چند ثانیه PC با PLC ارتباط می‌گیرد. بعد از برقراری ارتباط با PLC، ابتدا پیغامی ظاهر می‌شود که بیان می‌کند ارتباط با PLC با موفقیت برقرار شده است. سپس شماره فرمول اکتیو PLC قرائت و به اپراتور اعلام می‌شود.

**Windows 9.3.4**

این منو جهت انتخاب حالت‌های مختلف نمایش پنجره کادفريم است.